

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v zmysle § 135 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) ako orgán trhového dohľadu nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, uskutočnila v mesiacoch február, marec, september a október 2020 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu výstražných trojuholníkov, ktoré musia byť súčasťou povinnej výbavy motorových vozidiel.

**Cieľom** kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu SR výstražné trojuholníky používané v motorových vozidlách v zmysle § 22 ods. 4a 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Predmetom kontroly** boli výstražné trojuholníky pre kategórie motorových vozidiel M, N, T, C, a PS, sprístupnené na trhu SR, ponúkané a predávané spotrebiteľovi:

- samostatne,
- ktoré sú súčasťou výbavy nového vozidla,
- ktoré sú súčasťou tašiek povinnej výbavy pre kategórie M1, N1.

**Obsahom kontroly** bola vizuálna kontrola výstražných trojuholníkov, kontrola technických požiadaviek zameraných na ich bezpečnosť a kontrola plnenia dodržiavania povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú na trh, alebo sprístupňujú na trhu výstražné trojuholníky v zmysle § 22 ods. 4 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z., podľa ktorého sú povinní:

- preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaná alebo ponúkaná **samostatná technická jednotka**:
  - má udelené osvedčenie o typovom schválení,
  - je vyrobená v súlade s udeleným schválením,
  - osvedčenie o typovom schválení je v súlade s príslušným regulačným aktom (EHK OSN č. 27),
  - je opatrená značkou typového schválenia, údajom alebo iným symbolom s označením, ktoré vyžaduje príslušný regulačný akt,
  - má pripojený návod na obsluhu,
  - osvedčenie o typovom schválení nebolo odňaté alebo zrušené orgánom typového schválenia z dôvodu, že samostatná technická jednotka nespĺňa podmienky predpisu EHK OSN č. 27 alebo ohrozuje verejný záujem na bezpečnosti a zdraví,
  - poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom informácie, ktoré sa týkajú ich pôvodu.

Výstražný trojuholník, ktorý musí byť súčasťou povinnej výbavy motorových vozidiel, v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. sa označuje ako **samostatná technická jednotka**.

**Objektmi kontroly** boli výrobcovia, ich splnomocnení, dovozcovia a distribútori, ktorí uskutočňujú predaj výstražných trojuholníkov.

**Výstražný trojuholník** je zariadenie tvarom rovnostranného trojuholníka skladajúceho sa zo samostatného odrazového zariadenia a samostatného fluorescenčného materiálu, alebo len zo samostatného fluorescenčného materiálu.

Vozidlá v cestnej premávke musia byť vybavené povinnou výbavou v zmysle § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z., ktorého súčasťou je aj výstražný trojuholník pre kategórie vozidiel M, N, T, C, a PS, v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. Na trhu SR sa v súčasnosti môžu uvádzať a sprístupňovať výstražné trojuholníky schválené len v zmysle EHK OSN č. 27.

Každý výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK OSN č. 27 musí byť označený:

- obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu, ktorou musí byť opatrený výstražný trojuholník ako aj jeho ochranný obal,
- homologizačnou značkou, ktorá musí byť umiestnená na výstražnom trojuholníku alebo jeho ochrannom obale,
- musí spĺňať technické požiadavky v zmysle uvedeného EHK predpisu a súčasne musí mať udelené typové schválenie.

### Výsledky kontrolnej akcie

Inšpektori SOI v sledovanom období vykonali celkovo **166** kontrol, pri ktorých kontrolovali dodržiavanie ustanovení § 22 zákona č. 106/2018 Z. z. u **163** distribútorov (pričom v zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci) a **3** dovozcov.

Nedostatky boli zistené v **16** prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“), čo predstavuje **9,63 %** z celkového počtu kontrolovaných PJ.

Spolu bolo prekontrolovaných **13 druhov** výstražných trojuholníkov v celkovom počte **210 kusov**.

Tabuľka č. 1: Počet prekontrolovaných výstražných trojuholníkov v rámci pôsobnosti jednotlivých inšpektorátov SOI

Inšpektorát SOI	Počet prekontrolovaných výstražných trojuholníkov	Počet prekontrolovaných druhov výstražných trojuholníkov *	Počet prekontrolovaných druhov výstražných trojuholníkovs nedostatkom*
Bratislava	28 ks	8 druhov	3 druhy
Trnava	55 ks	4 druhy	1 druh
Trenčín	4 ks	3 druhy	5 druhov
Nitra	18 ks	4 druhy	1 druh
Žilina	41 ks	7 druhov	3 druhy
Banská Bystrica	27 ks	5 druhov	3 druhy
Prešov	10 ks	1 druh	0 druhov
Košice	27 ks	1 druh	0 druhov

\*niektoré druhy kontrolovaných výstražných trojuholníkov sa v jednotlivých inšpektorátoch opakovali

### Kontrola značenia

**3 druhy** výstražných trojuholníkov spĺňali požiadavky EHK OSN č. 27,


**4 druhy** výstražných trojuholníkov neboli označené obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu na výstražnom trojuholníku,

**2 druhy** výstražného trojuholníka neboli označené obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu na obale výstražného trojuholníka.

Na trhu SR bolo zistených celkom 6 druhov výstražných trojuholníkov, ktoré neboli v súlade s predpisom EHK OSN č. 27. V dvoch prípadoch išlo o viacej súbežne zistených nedostatkov na jednom druhu výstražného trojuholníka. Inšpektori SOI opatrením zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy v zmysle § 152 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

### Kontrola nebezpečných výstražných trojuholníkov v systéme RAPEX


Na trhu SR v ponuke pre spotrebiteľa, bolo inšpektormi SOI nájdených **6 druhov** nebezpečných výstražných trojuholníkov, ktoré boli v čase kontroly notifikované v systéme RAPEX:

- **FuDing** s číslom typového schválenia E4 27R 032734 v 4 PJ – 7 ks v hodnote 105,17 €,
- **JM** s číslom typového schválenia E27 27R 031004 v 1 PJ – 6 ks v hodnote 25 €,
- **JM** s číslom typového schválenia E11 27R 033971 v 1PJ – 20 ks v hodnote 239 €,
- **YD KL-D7** s číslom typového schválenia E9 27R 034054 v 1 PJ – 1 ks v hodnote 5,80 €,
- **PLASTAR** s číslom typového schválenia E3 27R 03112267 v 2 PJ – 15 ks v hodnote 81,85 €,
-  s číslom typového schválenia E11 27R 033977 v 1 PJ – 14 ks v hodnote 98 €.

Uvedené nebezpečné výstražné trojuholníky boli zistené v ponuke pre spotrebiteľa samostatne alebo ako súčasť tašiek povinnej výbavy vozidla v **10 PJ** v celkovom počte **63 kusov** v hodnote **554,82 €**, čo predstavuje **62,5 %** z kontrolovaných PJ s nedostatkom. Z toho až **4 druhy** výstražných trojuholníkov boli súčasťou tašiek povinnej výbavy v **7 PJ**, čo predstavuje **70 %** z celového počtu PJ, kde bol nájdený nebezpečný výrobok.

Na všetky tieto výstražné trojuholníky boli inšpektormi SOI vydané opatrenia, zakazujúce predaj a ich ďalšiu distribúciu. Súčasne boli uložené záväzné pokyny na stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku.

Graf č. 1 Grafické znázornenie nedostatkov zistených pri kontrole výstražných trojuholníkov



*Z grafického znázornenia vyplýva, že až 82 % podiel kontrolovaných výstražných trojuholníkov nie je v súlade s predpisom EHK OSN č. 27.*

### **Kontrola technickej dokumentácie**

Inšpektori SOI žiadali pri kontrolách preukázanie typového schválenia výstražných trojuholníkov v zmysle § 22 ods. 7 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. V prípade **2 druhov** výstražných trojuholníkov kontrolovaný hospodársky subjekt ani po opakovaných výzvach nepredložil osvedčenie o typovom schválení, vydané typovým schvaľovacím orgánom, ktorý by potvrdzoval, že typ výstražného trojuholníka v dobe schválenia spĺňal požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky, preto musela byť ďalšia ponuka a predaj týchto trojuholníkov zakázaná.

### **Kontrola technických vlastností**

Počas kontrolnej akcie bolo inšpektormi SOI, za účelom overenia technických vlastností v zmysle predpisu EHK OSN č. 27 odobratých z priamej ponuky pre spotrebiteľov **6 druhov** výstražných trojuholníkov. Z toho **1 druh** výstražného trojuholníka bol súčasťou tašky povinnej výbavy. Výsledky skúšok potvrdili, že z **6 druhov** výstražných trojuholníkov **nebolo v súlade** s uvedeným predpisom **všetkých 6 druhov (100 %)**, pričom až **5 druhov (83,33 %)** výstražných trojuholníkov bolo vyhodnotených ako **nebezpečné** výrobky so závažným rizikom ohrozenia zdravia. Pri jednom nezhodnom výrobku výrobca identifikoval a dobrovoľne odstránil nedostatok, pridaním k hrúbke ramien výstražného trojuholníka 20 %, čo má pozitívny vplyv na tuhosť výstražného trojuholníka a tým priamy efekt na jeho ohnutie, prípadne pootočenie počas skúšky na stabilitu proti vetru. V jednom prípade výrobca už počas preverovania bezpečnosti identifikoval možné riziko a prijal dobrovoľné opatrenie na ochranu trhu a stiahol výrobok z trhu.

**Skúšaním technických vlastností výstražných trojuholníkov**, odobratých samostatne alebo ako súčasť tašiek povinnej výbavy v zmysle predpisu EHK OSN č. 27 akreditovaným laboratóriom Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. bolo zistené, že:

- pri všetkých **5 nebezpečných výrobkoch** došlo **pri skúške stability proti vetru** k prevráteniu výstražného trojuholníka už pri minimálnom tlaku. V týchto prípadoch za zníženej viditeľnosti hrozí reálne nebezpečenstvo zranenia osoby, ktorá sa nachádza za výrobkom, alebo v jeho blízkosti, iným dopravným prostriedkom,
- pri **2 nebezpečných výrobkoch** nevyhovelo predpisu vo **fotometrickej skúške**, kde hodnoty svietivosti odrazeného osvetlenia nedosahovali ani minimálne požiadavky stanovené predpisom. Tento nedostatok spôsobuje zníženie viditeľnosti výstražného trojuholníka používaného v cestnej premávke, následkom čoho je skrátený reakčný čas vodiča motorového vozidla, čo môže spôsobiť vznik dopravnej kolízie s možným ohrozením života a zdravia,
- pri **2 nebezpečných výrobkoch** sa pri skúške **odolnosti na palivá** výstražný trojuholník rozleptal alebo zdeformoval, bez možnosti jeho ďalšieho použitia.

**3 druhy** nebezpečných výstražných trojuholníkov sú v súčasnosti zverejnené na internetovej stránke SOI v sekcii nebezpečné výrobky <https://www.soi.sk/sk/Nebezpecnevyrobky/Narodny-trh-SR.soi> a taktiež oznámené do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky. **1 druh** výstražného trojuholníka bude po došetrení v celom distribučnom reťazci, oznámený do medzinárodného informačného systému RAPEX ako aj uverejnený na webovej stránke SOI. Na 1 druh nebezpečného výrobku výrobca prijal dobrovoľné opatrenie a je zverejnené dôležité bezpečnostné upozornenie o odstránení nedostatku.

## Záver

Účelom reaktívnej kontrolnej akcie bolo zmonitorovať súčasný stav, podrobne vizuálne skontrolovať správnosť značenia, zmonitorovať súčasnú ponuku a predaj výstražných trojuholníkov na trhu SR, ponúkaných aj ako súčasť tašiek povinnej výbavy.

Po negatívnych zisteniach z predchádzajúcich kontrolných akcií sa nepotvrdila prognóza priaznivejšieho trendu, kde až 82 % podiel kontrolovaných výstražných trojuholníkov nebol v súlade s predpisom EHK OSN č. 27 a až 100 % odobratých z trhu za účelom preverenia bezpečnosti nevyhovelo uvedenému predpisu.

Negatívne zistenia už počas vizuálnej kontroly pri **9 druhoch** výstražných trojuholníkov kontrolovaných na trhu SR, potvrdili účelnosť a opodstatnenosť kontrolnej akcie, pri **6 druhoch**, na ktorých bolo zistené neúplné označenie alebo úplne bez označenia výstražných trojuholníkov a ich obalu údajmi v zmysle EHK OSN č. 27.

Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukazujú na zarážajúcu skutočnosť, že až v **10 PJ** bola zistená ponuka nebezpečného výstražného trojuholníka notifikovaného v systéme pre nebezpečné výrobky – RAPEX. Z toho až v **7 PJ** boli **4 druhy** nebezpečných trojuholníkov zabalených do tašiek povinných výbav. Je zjavné, že nebezpečné výstražné trojuholníky hospodárske subjekty prevažne ponúkajú v taškách povinných výbav, a to priamo v prevádzkarniach alebo ako súčasť nového vozidla. Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukazujú na zarážajúcu skutočnosť, že až **82 %** vizuálne kontrolovaných výstražných trojuholníkov je nezhodných s predpisom EHK OSN č. 27. Túto skutočnosť potvrdzuje aj alarmujúce zistenie, keď všetky odobraté výstražné trojuholníky nevyhoveli predpisu EHK OSN č. 27 (**100 %**) a až **83,33 %** výstražných trojuholníkov bolo vyhodnotených ako nebezpečné so závažným rizikom ohrozenia zdravia.

Početnosť a charakter negatívnych zistení sa stáva v čoraz väčšej miere vysoko rizikovým faktorom pri týchto výrobkoch, kde je nevyhnutné, aby každý výstražný trojuholník ako bezpečnostný prvok z hľadiska bezpečnosti v cestnej premávke a z nich vyplývajúceho nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia spotrebiteľov splňal požiadavky predpisu EHK OSN č.27. Z tohto dôvodu sa bude SOI aj naďalej vo zvýšenej miere venovať kontrole značenia, kontrole súvisiacej technickej dokumentácie a najmä vyhladávaniu nebezpečných výstražných trojuholníkov na trhu SR, ktoré sú v súčasnosti notifikované v systéme RAPEX.

## Opatrenia

1. Z každej vykonanej kontroly boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy a pri zistení nedostatkov boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.
2. Podľa § 152 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. boli vydané opatrenia, ktorými bolo zakázané do vykonania nápravy uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu 5 druhov výrobkov.
3. V prípade 4 zistených nebezpečných výrobkov boli uložené opatrenia na ochranu trhu - zákaz ich predaja a distribúcie, stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch, vrátane možnosti vrátenia kúpnej ceny výrobku.
4. Pri 6 druhoch nájdených nebezpečných výrobkov, ktoré sú notifikované v informačnom systéme RAPEX, boli uložené opatrenia na ochranu trhu - zákaz ich predaja, stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch, vrátane možnosti vrátenia kúpnej ceny výrobku.

5. SOI pred uložením obmedzujúcich opatrení na ochranu trhu, v zmysle čl. 21 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008, informovala v 4 prípadoch príslušné hospodárske subjekty so sídlom v EÚ, uvedené na výrobkoch, o zámere ich uložiť.
6. V 3 prípadoch SOI informovala v zmysle § 153 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov typové schvaľovacie úrady, ktoré udelili typové schválenie o nebezpečných výrobkoch.
7. 3 druhy nebezpečných výstražných trojuholníkov SOI notifikovala do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky a v prípade 1 druhu nebezpečného výstražného trojuholníka, je SOI pripravená po došetrení v celom distribučnom reťazci notifikovať do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky.
8. V 1 prípade výrobcu dobrovoľne stiahol 1 druh nebezpečného výrobku už v čase šetrenia a toto dobrovoľné opatrenie je v súčasnosti zverejnené na stránke [www.soi.sk](http://www.soi.sk).