

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena dolných ramien predného zavesenia kolies

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00282/22
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Mazda
Názov:	Mazda CX-7, Mazda CX-9
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e11*2001/116*0308*00 e11*2001/116*0308*01 e11*2001/116*0308*02 e11*2001/116*0308*03 e11*2001/101*0308*01 e11*2001/116*0308*05 e11*2001/116*0308*06 e11*2001/116*0308*07
Typ:	Mazda CX-7 (ER) CX-9 (TB)
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	770
Druh rizika:	Riziko nehody
Technická porucha:	U niektorých vozidiel CX-7 a CX-9 je možné, že počas jazdy môže voda vniknúť do armatúry guľového kĺbu dolného ramena predného zavesenia kolies. Jazda po nasolených vozovkách v zimných mesiacoch môže viesť k tomu, že slaná voda vnikne do guľového kĺbu a spôsobí koróziu, čo môže viesť k uvoľneniu guľového kĺbu. V dôsledku uvoľnenia môže dochádzať k rachoteniu guľového kĺbu dolného vodiaceho ramena. Po dlhšej dobe prevádzky v takom stave sa môže v najhoršom prípade uvoľniť guľový kĺb z dolného vodiaceho ramena, takže dôjde k strate kontroly nad riadením a zvýši sa riziko nehody.
Riziko:	Poškodenie guľového kĺbu
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Zvolávacia akcia – Výmena dolných ramien predného zavesenia kolies
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	AG012D – 27.02.2020

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Príloha č. 1:

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk