

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena vyvíjača airbagu

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12 / 00508/22
Vozidlo kategórie:	M1,N1
Značka:	Mazda
Názov:	RX-8 (SE), BT-50, M6 (GG, GY)
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e1*98/14/0188*01,e1*98/14*0188*02,e1*98/14*0188*03 e1*98/14*0188*04,e1*98/14*0188*05,e1*98/14*0188*06 e1*98/14*0188*07,e1*98/14*0188*08,e1*98/14*0188*09 e11*2001/116*0199*00,e11*2001/116*191*2001/116*0199*02 e11*2001/116*0199*03,e13*2007/46*1116*00
Typ:	RX-8 (SE), BT-50, M6 (GG, GY) - 14.02.2002 - 22.09.2011
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	254
Druh rizika:	Zranenia
Technická porucha:	V dôsledku degradácie spôsobenou časom a vlhkosťou môže prísť k nesprávnej funkcii vyvíjača airbagu
Riziko:	Pri nehode nemusí vyvíjač airbagu fungovať správne čím sa zvyšuje riziko poškodenia zdravia pasažierov
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Zvolávacia akcia – Výmena vyvíjača airbagu
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	AF037A – 29.11.2016

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Priloha č. 1:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk