

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena vyvíjača airbagu

| | |
|--|---|
| Číslo upozornenia v systéme RAPEX: | A12/01747/21 |
| Vozidlo kategórie: | M1 |
| Značka: | Mazda |
| Názov: | CX-7, CX-9, RX-8 |
| Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel: | CX7:"e11*2001/116*0308*00,e11*2001/116*0308*01" CX9:"e13*KS07/46*0005*00,e13*KS07/46*0005*01,e13*KS07/46*0005*02" RX8:"e11*2001/116*0199*00,e11*2001/116*0199*01,e11*2001/116*0199*02, e11*2001/116*0199*03,e11*2001/116*0199*04,e11*2001/116*0199*05, e11*2001/116*0199*06 " |
| Typ: | CX7: 1 január 2007 – 12 jún 2009 CX9: 25 jún 2008 – 9 august 2012 RX8: 26 júl 2003 – 1 júl 2010 |
| Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike: | 1564 |
| Druh rizika: | Zranenia |
| Technická porucha: | V dôsledku degradácie spôsobenou časom a vlhkosťou môže prísť k nesprávnej funkcii vyvíjača airbagu |
| Riziko: | Pri nehode nemusí vyvíjač airbagu fungovať správne čím sa zvyšuje riziko poškodenia zdravia pasažierov |
| Prijaté dobrovoľné opatrenie: | Zvolávacia akcia – Výmena vyvíjača airbagu |
| Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah: | AJ046E - 12/2018 AJ046D,AJ046F - 11/2018 |

Príloha č. 1:

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk