



Garmin (Europe) Ltd
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, SO40 9LR, UK
T: +44 (0)23 8052 4000
F: +44 (0)23 8052 4004
www.garmin.co.uk

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P.O.BOX 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

K rukám:

Mgr. Jana Dlhopolčeková
vedúca odboru ochrany spotrebiteľa
Email: jana.dlhopolcekova@soi.sk

V Southampton dňa 15/07/2016

Vec: Hlásenie výrobcu o nebezpečnom výrobku v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach s odkazom na čl. 7 písm. (i) Smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a v zmysle § 4 ods. 5 Nariadenia Vlády Slovenskej Republiky č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Vážená pani Mgr. Jana Dlhopolčeková,

spoločnosť Garmin, so sídlom Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Švajčiarsko (ďalej len „Garmin“) je predajcom výrobku - bežecké hodinky s GPS s názvom Forerunner 15, ktoré sledujú odbehnutú vzdialenosť a tempo bežcov (ďalej len „Výrobok“) (pre viac informácií viď <https://buy.garmin.com/en-GB/GB/prod145621.html>).

Garmin, chce týmto poukázať na výsledky nedávnych skúšok Výrobku vedúcich k záveru, že výskyt nebezpečnej látky olova, nachádzajúceho sa v dvoch spájkovacích spojoch jednej súčiastky Výrobku, je v množstve mierne nad limitom 1000mg/kg (0,1 %) (ďalej len „Limit“) stanoveným smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „Smernica RoHS“), ktorá bola do slovenského právneho poriadku implementovaná zákonom č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach (ďalej len „RoHS zákon“).

Bezodkladne po tom, čo sa Garmin dozvedel o tomto potenciálnom riziku, zabezpečil zaistenie približne 17 254 kusov Výrobkov, s ktorými v tom čase Garmin disponoval, čím zabránil distribúcií ďalších potenciálne rizikových Výrobkov prostredníctvom distribučnej siete

spoločnosti Garmin na trh Európskej Únie. Tieto kusy Výrobku nebudú zaradené na predaj v rámci trhu Európskej Únie.

Montáž vnútornej časti Výrobku, najmä spájkovanie niektorých vnútorných súčastí Výrobku, zabezpečuje dodávateľ spoločnosti Garmin. Garmin vyvinul všetku potrebnú odbornú starostlivosť, aby dodávateľ spájok dodával výlučne spájky s množstvom olova v súlade so smernicou RoHS. Garmin ďalej vyžiadala od dodávateľa, aby ten vykonal chemickú analýzu na preukázanie súladu Výrobku so smernicou RoHS. Dodávateľ však v rozpore s pokynmi spoločnosti Garmin, použil pri spájkovaní elektrických vodičov spájku s množstvom olova nad povolený Limit.

Celkovo 218,000 kusov Výrobkov bolo uvedených na trh Európskej Únie, z toho 748 Výrobkov bolo predaných v Slovenskej republike. Nakoľko Výrobok bol uvedený na trh Európskej únie v auguste 2014 a dodávateľ je vykonaním montáže viazaný až od Augusta 2015, iba 119,219 kusov Výrobkov vyrobených po tomto dátume môže byť dotknutých, t.j. približne 54 % výroby. Všetky kusy Výrobkov, s ktorými Garmin disponoval, boli okamžite stiahnuté z trhu a odoslané naspäť do výrobnnej prevádzky na Taiwane. Tieto stiahnuté Výrobky nebudú ďalej dodávané na trh Európskej Únie.

Použitie spájky s množstvom olova nad povolený Limit, je obmedzený iba na spájkovacie spoje nachádzajúcej sa vo vnútornej časti Výrobku. Tieto súčiastky sú zatavené vo vnútornej časti Výrobku a spotrebiteľ k nim žiadny prístup, iba ak by svojvoľne Výrobok rozobral, čo by však malo vplyv na platnosť záruky vo vzťahu k Výrobku. Výrobok je vodotesný do hĺbky 50 metrov a vnútorné súčiastky nie je možné odstrániť bez vylomenia Výrobku. Na základe uvedeného tak nie je možné, aby sa používateľ Výrobku dostal do kontaktu so súčiastkou a spájkami. Celková hmotnosť olova obsiahnutého v spájke je výrazne pod 0,07 g.

Navyše, spoločnosť Garmin podrobila Výrobok nezávislej analýze posudzujúcej riziko výrobku obsahujúceho olovo pre spotrebiteľa, záver ktorej stanovil, že **„vzhľadom na vnútorné umiestnenie, fyzické zhotovenie a uzavretú inštaláciu súčiastky v rámci výrobku, pri bežnom používaní Výrobku neexistuje pre používateľov potenciálne riziko expozície olovu.“**

Na základe vyššie uvedeného, spoločnosť Garmin má za to, že pri bežnom používaní Výrobku neexistuje pre používateľov potenciálne riziko expozície olovu a Výrobok nepredstavuje žiadne riziko pre zdravie používateľov. Spoločnosť Garmin má taktiež za to, že negatívny vplyv Výrobku na životné prostredie je minimálny, nakoľko obmedzené množstvo Výrobkov predaných konečným spotrebiteľom, má byť recyklované v súlade s rozhodným právom upravujúcim recykláciu elektronického odpadu. Garmin verí, že vzhľadom na neexistenciu potenciálnej expozície a vplyvu na životné prostredie, opatrenia prijaté vo vzťahu k Výrobku uvedené v tomto hlásení sú postačujúce.

Spoločnosť Garmin odoslala toto hlásenie Slovenskej Obchodnej Inšpekcii ako aj príslušným národným inštitúciám v jednotlivých členských štátoch EÚ, do ktorých bol Výrobok distribuovaný.

Spoločnosť Garmin verí, že toto oznámenie poskytuje všetky potrebné informácie v zmysle súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sme však k dispozícii pre prípadné prerokovanie uvedenej problematiky.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok v predmetnej veci, neváhajte prosím kontaktovať:

Garmin Ltd.
Jonathan Wagstaff
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
Švajčiarsko
Jonathan.wagstaff@garmin.com
Tel + 41 52 630 1659
Fax +41 52 630 1601




Garmin (Europe) Ltd
Sean Biddlecombe
Managing Director EMEA

Prílohy:

1. Detailná fotografia Výrobku.
2. Hlásenie o nebezpečnom výrobku v zmysle nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Príloha č. 1



PRÍL.1

**Hlásenie o nebezpečnom výrobku, ktoré výrobca
zasiela orgánom dozoru**

1. oddiel: **Údaje o orgáne dozoru, ktorý prijíma hlásenie**

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P.O.BOX 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

Mgr. Jana Dlhopolčeková
vedúca odboru ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 02/58272 132
jana.dlhopolčeková@soi.sk

2. oddiel: **Údaje o výrobcovi**

Garmin so sídlom Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Švajčiarko (ďalej len „**Garmin**“).

Garmin Ltd.
Jonathan Wagstaff
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
Švajčiarko
Jonathan.wagstaff@garmin.com
Tel + 41 52 630 1659
Fax +41 52 630 1601

3. oddiel: **Údaje o nebezpečnom výrobku**

Bežecké hodinky s GPS s názvom Forerunner 15, ktoré sledujú odbehnutú vzdialenosť a tempo bežcov (ďalej len „**Výrobok**“) (pre viac informácií vid' <https://buy.garmin.com/en-GB/GB/prod145621.html>).

Krajina pôvodu:

Taiwan

4. oddiel: **Opis rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa**

Na základe vykonaných skúšok Výrobca zistil, že výskyt nebezpečnej látky olova, nachádzajúceho sa v dvoch spájkovacích spojoch jednej súčiastky Výrobku, je v množstve mierne nad limitom 1000mg/kg (0,1 %) („**Limit**“) stanoveným smernicou Európskeho

parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „**Smernica RoHS**“), ktorá bola do slovenského právneho poriadku implementovaná ako Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach (ďalej len „**RoHS zákon**“).

Dizajn výrobku však zabraňuje kontaktu používateľa so súčiastkou a spájkami Výrobku obsahujúce látku olovo. Pri bežnom používaní Výrobku neexistuje pre používateľov potenciálne riziko expozície olovu a Výrobok nepredstavuje žiadne riziko pre zdravie používateľov. Celková hmotnosť olova obsiahnutého v spájke je výrazne pod 0,07 g.

5. oddiel: Údaje o prijatých opatreniach


Na Slovensko bolo dodaných 748 kusov Výrobkov.

Spoločnosť Garmin zabezpečila zaistenie približne 17 254 kusov Výrobkov, s ktorými disponoval, čím zabránil distribúcií ďalších potenciálne rizikových Výrobkov prostredníctvom distribučnej siete spoločnosti Garmin na trh Európskej Únie.

Všetky kusy Výrobkov, s ktorými Garmin disponoval, boli okamžite stiahnuté z trhu a odoslané naspäť do výrobnéj prevádzky na Taiwane. Tieto stiahnuté Výrobky nebudú ďalej dodávané na trh Európskej Únie.

Spoločnosť Garmin podrobila Výrobok nezávislej analýze posudzujúcej riziko výrobku obsahujúceho olovo pre spotrebiteľa, záver ktorej stanovil, že „**vzhľadom na vnútorné umiestnenie, fyzické zhotovenie a uzavretú inštaláciu súčiastky v rámci výrobku, pri bežnom používaní Výrobku neexistuje pre používateľov potenciálne riziko expozície olovu.**“

V Southampton dňa 15/07/2016


Garmin (Europe) Ltd
Sean Biddlecombe
Managing Director EMEA