

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA a LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia : 22SMD-091

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01499/22
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Aygo X / BZ4X
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e6*2018/858*00060*00 model KGB70 (AygoX), e6*2018/858*00144*00 model XEAM 10, YEAM 15 (BZ4Y)
Typ:	KGB70 výroba od 6.3.2022 až 5.4.2022, XEAM10 a XEAM15 výroba od 2.11.2021 až 15.6.2022
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa zvolávacia akcia týka: AygoX : 7 kusov (dovezených vozidiel 16 ks ešte niesú všetky odovzdané zákazníkovi, akcia bude vykonaná pred odovzdaním). BZ4X : žiadne vozidlo nebolo z uvedeného rozsahu výroby dovezené do SR, nieje ani evidované.
Druh rizika:	Možnosť poranenia
Technická porucha:	Uvedené vozidlá sú vybavené hlavovými airbagmi (CSA) v stropných držiakoch ktoré sú umiestnené od prednej časti až po zadnú časť priestoru pre cestujúcich na každej strane vozidla. Každý CSA obsahuje popruh, ktorý je ukončený v prednom stĺpiku vozidla a uložený v plastovom kryte. Popruh podporuje správne rozvinutie časti CSA umiestnenej v prednej časti priestoru pre cestujúcich. Je možné, že tieto popruhy neboli vedené v správnej orientácii. Pokiaľ popruh nebol správne orientovaný počas výroby vozidla, potom v prípade, že by bolo nariadené rozvinutie CSA, popruh by mohol ovplyvniť správne rozvinutie prednej časti CSA. Ďalej, pokiaľ by sa CSA nerozvinuli správne mohlo by to spôsobiť, že sa horná časť plastových krytov oddelí od predných stĺpikov viacej ako bolo konštrukčne zamýšľané, čo by viedlo k nesplneniu určitých bezpečnostných požiadaviek. Tieto podmienky môžu zvýšiť riziko zranenia cestujúcich vo vozidle v prípade nehody.
Riziko:	poranenie
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok kontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel

	s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaných servisov Toyota na vykonanie bezplatnej kontroly stavu montáže popruhov, ktoré pomáhajú pri aktivácii hlavového airbagu a v prípade potreby k oprave pozície popruhu.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	10/2022, bez obmedzenia

Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905 509 925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO-DS	Kostolné Kračany, Priem. Park 489	930 03	031/3225222	www.toyota-ds.sk
PORTAS GROUP	Zvolen, Rákoš 8818/20/A	960 01	0910334433	www.toyotazvolen.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Rybníčná 36/F	831 07	0249 280 269	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
AUTOGROUP TT	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269 203 511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk
AUTO VALAS GROUP	Košice, Prešovská cesta 2198/79	040 01	0557897062	