

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v zmysle § 135 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) ako orgán trhového dohľadu nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, uskutočnila v mesiacoch apríl a máj 2019 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu výstražných trojuholníkov.

**Cieľom** bolo preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu SR výstražné trojuholníky používané v motorových vozidlách v zmysle § 22 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Predmetom kontroly** boli výstražné trojuholníky určené do motorových vozidiel kategórie M, N, T, C a PS, ktoré sú uvádzané, sprístupnené na trhu v SR a ponúkané na predaj spotrebiteľovi.

**Obsahom kontroly** bola vizuálna kontrola výstražných trojuholníkov, kontrola technických požiadaviek zameraných na ich bezpečnosť a kontrola plnenia dodržiavania povinností hospodárskych subjektov, ktorí uvádzajú na trh, alebo sprístupňujú na trhu výstražné trojuholníky v zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z., podľa ktorého sú povinní:

- preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný systém, má udelené typové schválenie,
- preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný systém, je opatrený značkou typového schválenia EÚ alebo vnútroštátnym typovým schválením.

(Výstražný trojuholník ktorý musí byť súčasťou povinnej výbavy v motorových vozidlách sa v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. označuje ako **samostatná technická jednotka**.)

**Objektmi kontroly** boli výrobcovia, ich splnomocnenci, dovozcovia a distribútori, ktorí uskutočňujú predaj výstražných trojuholníkov.

**Výstražný trojuholník** je zariadenie tvarom rovnostranného trojuholníka skladajúceho sa zo samostatného odrazového zariadenia a samostatného fluorescenčného materiálu, alebo len so samostatného fluorescenčného materiálu.

Vozidlá v cestnej premávke musia byť vybavené povinnou výbavou v zmysle § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z., ktorého súčasťou je aj výstražný trojuholník pre kategórie vozidiel M, N, T, C, a PS, v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.. Na trhu SR sa v súčasnosti môžu uvádzať a sprístupňovať výstražné trojuholníky schválené **len** v zmysle EHK OSN č. 27.

Každý výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK OSN č. 27 musí byť označený:

- obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu, ktorou musí byť opatrený výstražný trojuholník ako aj jeho ochranný obal,
- homologizačnou značkou, ktorá musí byť umiestnená na výstražnom trojuholníku alebo jeho ochrannom obale,

a musí spĺňať **bezpečnostné požiadavky** v zmysle vyššie uvedeného EHK predpisu a musí mať udelené typové schválenie, ktoré musí na požiadanie orgánu dohľadu vedieť predložiť.

### Výsledky kontrolnej akcie

Inšpektori SOI v sledovanom období vykonali celkovo **153** kontrol pri ktorých kontrolovali dodržiavanie ustanovení § 22 ods. 6 písm. **a), b)** zákona č. 106/2018 Z. z. u **152** distribútorov (pričom v zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci) a **1** dovozců.

Nedostatky boli zistené v **30** prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“), čo predstavuje **19,60%** z celkového počtu kontrolovaných PJ.

Spolu bolo prekontrolovaných **12 druhov** výstražných trojuholníkov v celkovom počte **291 kusov**.

Počet prekontrolovaných výstražných trojuholníkov v rámci pôsobnosti jednotlivých inšpektorátov SOI:	
Bratislava	36 ks
Trnava	19 ks
Trenčín	47 ks
Nitra	18 ks
Žilina	25 ks
Banská Bystrica	80 ks
Prešov	9 ks
Košice	57 ks

### Kontrola značenia

**4 druhy** výstražných trojuholníkov spĺňali požiadavky EHK OSN č. 27,

**1 druh** výstražného trojuholníka mal uvedenú rozdielnu značku výrobcu na obale ako na samotnom výstražnom trojuholníku,


**4 druhy** výstražných trojuholníkov neboli označené obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu na výstražnom trojuholníku,

**1 druh** výstražného trojuholníka nebol označený obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu na obale výstražného trojuholníka,

**1 druh** výstražného trojuholníka nebol označený homologizačnou značkou.

Na trhu SR bolo zistených celkom 7 druhov výstražných trojuholníkov, ktoré neboli v súlade s predpisom EHK OSN č. 27. Inšpektori SOI opatrením zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 128/2002 Z. z.“).

Graf č. 1 Grafické znázornenie nedostatkov zistených pri vizuálnej kontrole výstražných trojuholníkov



Z grafického znázornenia vyplýva, že až 66 % podiel kontrolovaných výstražných trojuholníkov nie je v súlade s predpisom EHK OSN č. 27.

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E27 27R 031004, bol už v roku 2018 vyhlásený za nebezpečný a notifikovaný v systéme RAPEX. Tento druh nebezpečného výstražného trojuholníka bol zistený v ponuke pre spotrebiteľa v **9 PJ** v celkovom počte **31 kusov** čo predstavuje **5,88%** z celkového počtu kontrolovaných PJ. Na všetky tieto výstražné trojuholníky boli inšpektormi SOI vydané opatrenia, zakazujúce predaj a ich ďalšiu distribúciu. Súčasne boli uložené záväzné pokyny na stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku.

### Kontrola technickej dokumentácie

Na každý druh výstražného trojuholníka na ktorý inšpektori SOI žiadali preukázanie typového schválenia v zmysle § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. kontrolované hospodárske subjekty predložili osvedčenie o typovom schválení vydané typovým schvaľovacím orgánom, ktorý potvrdzoval, že typ výstražného trojuholníka v dobe schválenia spĺňal požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

### Kontrola technických vlastností

Počas kontrolnej akcie bolo inšpektormi SOI, za účelom overenia technických vlastností v zmysle predpisu EHK OSN č. 27 odobratých z priamej ponuky pre spotrebiteľov **6 druhov** výstražných trojuholníkov. Výsledky skúšok potvrdili, že z **6 druhov** výstražných trojuholníkov **nebolo v súlade** s uvedeným predpisom **všetkých 6 druhov (100%)**, pričom až **5 druhov (83,33%)** výstražných trojuholníkov bolo vyhodnotených ako **nebezpečných** výrobkov zo závažným rizikom ohrozenia zdravia.

Pri jednom nezhodnom výrobku, už v čase odberu vzorky, výrobca identifikoval a dobrovoľne odstraňoval nedostatok, ktorý sa SOI potvrdil aj na skúšanej vzorke.

**Pri preverovaní technických vlastností výstražných trojuholníkov v zmysle predpisu EHK OSN č. 27** v akreditovanom laboratóriu Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. bolo zistené že:

- pri všetkých **5 nebezpečných výrobkoch** došlo **pri skúške stability proti vetru** k prevráteniu výstražného trojuholníka už pri minimálnom tlaku. V týchto prípadoch za zníženej viditeľnosti hrozí reálne nebezpečenstvo zranenia osoby, ktorá sa nachádza za výrobkom, alebo v jeho blízkosti, iným dopravným prostriedkom.
- všetkých **5 nebezpečných výrobkov** nevyhovelo predpisu vo **fotometrickej skúške**, kde hodnoty svietivosti odrazeného osvetlenia nedosahovali ani minimálne požiadavky stanovené predpisom. Tento nedostatok spôsobuje zníženú viditeľnosť výstražného trojuholníka používaného v cestnej premávke, následkom čoho je skrátený reakčný čas vodiča motorového vozidla, čo môže spôsobiť vznik dopravnej kolízie s možným ohrozením života a zdravia.
- pri **4 nebezpečných výrobkoch** sa pri skúške **odolnosti na palivá** výstražný trojuholník rozleptal a zlepil, bez možnosti jeho ďalšieho použitia.

Všetkých **5 druhov** nebezpečných výstražných trojuholníkov boli zverejnené na internetovej stránke SOI v sekcii nebezpečné výrobky <https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyroby/Narodny-trh-SR.soi> a taktiež budú oznámené do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky.

## Záver

Účelom kontrolnej akcie bolo podrobne vizuálne skontrolovať správnosť značenia a zmonitorovať súčasnú ponuku a predaj výstražných trojuholníkov na trhu SR, ktoré sú súčasťou povinnej výbavy v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. a musia byť schválené podľa predpisu EHK OSN č. 27.

Negatívne zistenia už počas vizuálnej kontroly pri 12 druhoch výstražných trojuholníkov kontrolovaných na trhu SR, potvrdili účelnosť a opodstatnenosť kontrolnej akcie, pri ktorých bolo zistené nesprávne značenie, neúplné označenie alebo úplne bez označenia výstražných trojuholníkov a ich obalu údajmi v zmysle EHK OSN č. 27. Prevažná väčšina výstražných trojuholníkov pochádzala z tretích krajín, ktoré boli typovo schválené v Spojenom kráľovstve, alebo v Holandsku a boli uvedené na trh v Českej republike.

Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukazujú na zarážajúcu skutočnosť, keď až **66%** vizuálne kontrolovaných výstražných trojuholníkov je nezhodných s predpisom EHK OSN č. 27. Túto skutočnosť potvrdzuje alarmujúce zistenie, kedy všetky odobraté výstražné trojuholníky nevyhoveli predpisu EHK OSN č. 27 (**100%**) a až **83,33%** podiel odobraných výstražných trojuholníkov bolo vyhodnotených ako nebezpečných so závažným rizikom ohrozenia zdravia. Z tohto dôvodu sa bude SOI aj naďalej vo zvýšenej miere venovať kontrole značenia, kontrole súvisiacej technickej dokumentácie ako aj overovaniu bezpečnosti výstražných trojuholníkov v nasledujúcom období.

## Opatrenia

1. Z každej vykonanej kontroly boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy a pri zistení nedostatkov boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.
2. Podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. boli vydané opatrenia ktorými bol zakázaný predaj a distribúcia 6 druhov výrobkov do odstránenia zistených nedostatkov.
3. V prípade 6 zistených nebezpečných výrobkov boli uložené opatrenia na ochranu trhu - zákaz ich predaja a distribúcie, stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch, vrátane možnosti vrátenia kúpnej ceny výrobku.
4. SOI pred uložením obmedzujúcich opatrení na ochranu trhu, v zmysle čl. 21 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008, informovala príslušné hospodárske subjekty so sídlom v EU uvedené na výrobkoch o zámere ich uložiť.
5. SOI informovala v zmysle § 153 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, typové schvaľovacie úrady ktoré udelili typové schválenie o 5 nebezpečných výrobkoch.
6. V prípade 5 druhov nebezpečných výstražných trojuholníkov, SOI v najbližšej dobe notifikuje všetky do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky.