

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), ako jeden z orgánov dohľadu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonala v komodite zábavnej pyrotechniky v závere roka 2018 kontroly dodržiavania ustanovení citovaného zákona ako aj ustanovení súvisiacich nariadení vlády SR:

- NV SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu (účinnosť od 17.10.2016), ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (revidovaná smernica Nového prístupu).
- NV SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (platnosť od 1.2. 2009 do 30.6.2015), ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 (smernica Nového prístupu).
- NV SR č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky (platnosť do 31.1. 2009).

Pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda vlastností bola posúdená podľa Nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. alebo Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z. z., sa už nemôžu uvádzať na trh, ale môžu byť naďalej predávané na trhu až do uplynutia ich doby spotreby. Pyrotechnické výrobky predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, ktoré ale pri dodržaní správnych zásad používania neohrozujú život, zdravie, majetok alebo iný verejný záujem spotrebiteľov.

Úlohou inšpektorov SOI bolo overiť či pyrotechnické výrobky (ďalej len „PV“), ktoré je SOI oprávnená kontrolovať a sú uvedené a sprístupnené na trhu SR, majú posúdenú zhodu, vydané vyhlásenie o zhode a sú správne označené požadovanými údajmi, vrátane vybavenia návodom na používanie. Dozor a dohľad nad obmedzeniami predaja, podmienkami predaja, skladovania a prepravy PV všetkých kategórií, ktoré sú okrem iného upravené zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.“) vykonáva Hlavný banský úrad a jemu podriadené Obvodné banské úrady.

Inšpektori SOI okrem ustanovení jednotlivých nariadení vlády kontrolovali aj základné podmienky predaja vyplývajúce z iných právnych predpisov, ktoré má SOI v kompetencii. Medzi takéto povinnosti podnikateľských subjektov patrí napr. vydanie dokladu o kúpe s predpísanými náležitosťami, informácia o alternatívnom riešení sporov (ďalej len „ARS“), označenie PV predajnou cenou príp. jednotkovou cenou, označenie prevádzkovej jednotky a umiestnenie reklamačného poriadku.

Výsledky kontroly

Celkom bolo prekontrolovaných 74 prevádzkových jednotiek (ďalej len „PJ“) v rámci celého Slovenska, pričom nedostatky boli zistené v 16 kontrolovaných PJ, čo predstavuje 21,62 % z celkom prekontrolovaných PJ.

Podrobné výsledky kontrol PV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Kontrola pyrotechnických výrobkov v závere roka 2018			
		celkom	s nedostatkom
počet kontrolovaných PJ:		74	16
obmedzenie predaja	druh opatrenia	počet druhov	hodnota
	povinné opatrenie - zákaz predaja	14	789,6 €
	dobrovoľné opatrenie	7	1213,9 €
dôvody uložených opatrení	nedostatky:	počet druhov	hodnota
	chýbajúce návody	11	168,1 €
	nesprávne značenie	8	1267,9 €
	chýbajúce bezpečnostné upozornenie	7	26,3 €
	porušený obal na spotrebiteľskom balení	1	24 €
	neoznačené CE	1	54 €
	nebezpečný výrobok – RAPEX	1	598,5 €
	menenie označenia výrobku	1	598,5 €
uloženie záväzných pokynov za iné nedostatky			počet prípadov
	predaj pyrotechnických výrobkov na kusy		7

Pozn. na jednom druhu PV boli zistené súbežne viaceré nedostatky.

V 16 PJ boli uložené záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov všeobecných podmienok predaja v členení:

- chýbajúca jednotková cena pri 15 druhoch PV,
- chýbajúci údaj na doklade o kúpe v 8 PJ,
- chýbajúca predajná cena pri 7 druhoch PV,
- neposkytnutá informácia o ARS v 5 PJ,
- chýbajúci reklamačný poriadok v 2 PJ,
- chýbajúca evidencia o reklamáciách v 1 PJ,
- chýbajúce údaje na označení prevádzkarne v 1 PJ,
- nebola možná platba v hotovosti v zákonnej mene, len platba platobnou kartou v 1 PJ.

Záver

V sledovanom období bola vykonaná jedna kontrola v spolupráci s TV JOJ a bolo zaevidovaných 31 podnetov na kontrolu PV, z ktorých SOI z dôvodu vecnej príslušnosti šetrila 4, pričom ani jeden podnet sa nepotvrdil. Podnety spotrebiteľov na porušovanie obmedzenia predaja PV, ich skladovania, prepravy, ako aj predaja bez prítomnosti predavača PV boli odstúpené na priame vybavenie HBU ako vecne príslušnému orgánu dohľadu.

Priaznivým konštatovaním je, že kontrolou už nebola zistená ponuka PV, ktorých zhoda vlastností bola posúdená podľa Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z. Z. alebo Nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. nakoľko dopredaj týchto výrobkov bol možný až do uplynutia ich doby spotreby.

Porovnaním aktuálnych výsledkov kontrol s výsledkami z predchádzajúceho obdobia bolo preukázané, že situácia v dodržiavaní právnych predpisov pri predaji pyrotechnických výrobkov sa mierne zhoršila, čo môže byť následkom nedostatočnej informovanosti sezónnych predajcov o základných podmienkach predaja.

Záverom je nutné konštatovať, že opatrenia SOI pri kontrole PV sú obmedzené len na kontrolu technických požiadaviek a všeobecných podmienok predaja v kategórii F1, F2, F3, T1, P1. Neporovnateľne širšie kompetencie má Hlavný banský úrad a jemu podriadené Obvodné banské úrady, ktoré sú oprávnené kontrolovať okrem technických požiadaviek a bezpečnosti PV kategórie F4, T2, a P2 aj podmienky predaja, skladovania a prepravy a obmedzení predaja PV prostredníctvom internetového obchodu ako aj časového obmedzenia predaja PV všetkých kategórii, ktoré upravuje zákon č. 58/2014 Z. z..

Prijaté opatrenia

1. Zo všetkých vykonaných kontrol PV boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy.
2. Inšpektori SOI v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložili opatrenia, ktorými zakázali do odstránenia zistených nedostatkov predaj a ponuku 14 druhov PV celkovej hodnote 789,60 €.
3. Pri 7 druhoch PV v celkovej hodnote 1 213,9 € inšpektori SOI umožnili prijať dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov samotnými kontrolovanými osobami.
4. V 16 PJ inšpektori SOI uložili záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti dodržiavania všeobecných podmienok predaja.