

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) vykonala v mesiacoch február až marec 2024 kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu SR predlžovacie šnúrové prívody v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“).

Podľa citovaného zákona patria predlžovacie šnúrové prívody medzi tzv. „určené výrobky“, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti, zdravia, majetku osôb, životného prostredia alebo iného verejného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú stanovené základné požiadavky v príslušných technických predpisoch. V prípade tejto skupiny výrobkov ide najmä o Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej len „NV SR č. 148/2016 Z. z.“), v ktorom sú stanovené základné požiadavky na elektrickú bezpečnosť. Konkrétne technické požiadavky sú následne stanovené v technickej norme STN IEC 60884-1 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky v spojení s STN IEC 60884-2-7 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody (ďalej len „technické normy“).

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť, či vlastnosti, ktoré deklarujú výrobcovia týchto výrobkov zodpovedajú skutočnosti, t. j. či sú v súlade s predpísanými technickými požiadavkami s dôrazom na ich bezpečnosť.

Predmetom kontrolnej akcie boli predlžovacie šnúrové prívody sprístupňované na trhu SR prostredníctvom kamenných prevádzkových jednotiek, ako aj prostredníctvom elektronických obchodov (e-shopov), bez ohľadu na krajinu ich pôvodu.

Obrázok č. 1 – Príklady predlžovacích šnúrových prívodov, ktoré boli predmetom kontrolnej akcie



Výsledky kontroly

1. Výsledky kontroly súladu predlžovacích šnúrových prívodov s požiadavkami NV SR č. 148/2016 Z. z.

Išlo o kontrolu povinného označovania povinnými údajmi, EÚ vyhlásenia o zhode, sprievodnej a technickej dokumentácie. V rámci kontrolnej akcie bolo celkovo prekontrolovaných **317 druhov** predlžovacích šnúrových prívodov. Z **317 kontrolovaných druhov** predlžovacích šnúrových prívodov boli nedostatky zistené u **21 druhov** v celkovej hodnote **1 341,38 €**, čo predstavuje **6,62 % druhov s nedostatkami**.

Tabuľka č. 1 - Prehľad zistených nedostatkov

Zistený nedostatok	Počet druhov
Chýbajúce označenie CE	2
Chýbajúce označenie výrobcu s kontaktnou adresou	11
Chýbajúce označenie dovozcu s kontaktnou adresou (ak existuje)	9
Chýbajúce označenie modelu alebo typu, prípadne série či šarže, alebo iným údajom umožňujúcim identifikáciu výrobku	4
EÚ vyhlásenie o zhode	-
počet druhov, pri ktorých bolo žiadané jeho predloženie	21
nebolo predložené	12
nebolo v štátnom jazyku	0
neobsahovalo požadované náležitosti	0
Technická dokumentácia	-
počet druhov, pri ktorých bolo požadované jej predloženie	13
technická dokumentácia nebola predložená, resp. bola nekompletná	5

Z výsledkov kontrol vyplýva, že najčastejšie zistenými nedostatkami v prípade kontrol predlžovacích šnúrových prívodov bolo chýbajúce označenie výrobcu s jeho kontaktnou adresou, chýbajúce označenie dovozcu s jeho kontaktnou adresou a nepredloženie EÚ vyhlásenia o zhode zo strany kontrolovaných hospodárskych subjektov.

2. Výsledky kontroly plnenia technických požiadaviek


Na overenie bezpečnosti predlžovacích šnúrových prívodov a ich zhody s predpísanými technickými požiadavkami, odobrali inšpektori SOI celkovo **18 druhov** sprístupňovaných na trhu SR. Išlo o výrobky, ktoré boli v priamej ponuke pre spotrebiteľa, či už v rámci kamenných prevádzkových jednotiek alebo prostredníctvom tzv. „online“ predaja.

Testovanie vzoriek prebiehalo v akreditovanom laboratóriu v súlade s technickými normami.

Výsledky vykonaných skúšok preukázali, že:

- **8 druhov** vyhovelo stanoveným technickým požiadavkám,
- **8 druhov** nebolo v súlade s požiadavkami technických predpisov (zistené nedostatky nemali vplyv na bezpečnosť spotrebiteľov),
- **2 druhy** predstavovali pre spotrebiteľa vážne riziko ohrozenia bezpečnosti.

Graf č. 1 – Percentuálne znázornenie výsledkov testovania



Z grafu vyplýva, že viac ako 50 % testovaných druhov nebolo v súlade s predpísanými technickými požiadavkami.

V prípade nebezpečných výrobkov išlo o predlžovací šnúrový prívod zn. GOSUND s modelovým označením „P1“ a predlžovací prívod zn. PLASTROL s modelovým/typovým označením „VMZ1-0“.

A. Predlžovací šnúrový prívod zn. GOSUND s modelovým označením „P1“



Pôvod:

Čína

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Výsledky vykonaných skúšok preukázali, že u predmetného výrobku hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku nedostatočnej konštrukcie zásuviek s clonkami. Možný prístup k živým častiam.

B. Predlžovací přívod zn. PLASTROL s modelovým/typovým označením „VMZ1-0“



Pôvod:

Poľsko

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II. Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu.



SOI v prípade nesúladu predlžovacích šnúrových prívodov s požiadavkami technických predpisov umožnila 7 kontrolovaným hospodárskym subjektom prijať nápravné opatrenia s tým, že do doby odstránenia zistených nedostatkov na výrobkoch nebudú tieto ďalej sprístupňovať na trhu a súčasne budú o zistenom nedostatku informovať všetkých svojich odberateľov a 3 kontrolovaným hospodárskym subjektom SOI uložila povinné opatrenia, ktorými zakázala ďalšie sprístupňovanie výrobkov na trhu a súčasne nariadila ich stiahnutie z trhu.

V prípade nebezpečných výrobkov boli opatrenia rozšírené o povinnosť hospodárskeho subjektu účinným spôsobom bezodkladne informovať o zistených rizikách, ktoré sa týkajú týchto výrobkov, osoby, ktoré by mohli byť použitím nebezpečného výrobku vystavené takému riziku.

SOI informovala o výskyte nebezpečných druhov predlžovacích šnúrových prívodov spotrebiteľov na svojej internetovej stránke www.soi.sk, a zároveň oznámila všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje o identifikácii výrobku, pôvode a dodávateľskom reťazci výrobku, riziku súvisiacom s výrobkom, povahe a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení, do systému na rýchlu výmenu informácií Safety Gate/RAPEX.

Zistené druhy predlžovacích prívodov na trhu SR bez potreby testovania

Inšpektori SOI zistila na trhu 4 druhy výrobkov, ktorých kontrola preukázala také technické nedostatky, ktoré predstavujú pre spotrebiteľa vážne riziko ohrozenia bezpečnosti. Ide o nedostatky, ktorých preukázanie nie je podmienené testovaním v akreditovanom laboratóriu, ale ich zistenie je možné priamo pri kontrole. Išlo o:

- 1) predlžovací prívod ELGOTECH s typovým označením „04GN“,**
- 2) predlžovací prívod ELGOTECH s typovým označením „04GZ“,**
- 3) predlžovací prívod JONEX s typovým označením „PS-360“,**
- 4) predlžovací prívod JOEL s modelovým/typovým označením „SY-CZ-03“.**

Dôvodom nebezpečnosti vyššie uvedených 4 druhov predlžovacích šnúrových prívodov bolo nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, kedy vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II, čím nie je zabezpečená žiadna ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu.

Okrem prijatých opatrení na ochranu trhu, SOI informovala spotrebiteľov o výskyte aj týchto nebezpečných druhov predlžovacích šnúrových prívodov na svojej internetovej stránke www.soi.sk. Súčasne boli tieto nebezpečné výrobky notifikované do systému Safety Gate/RAPEX.

Záver

Hlavným cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie technických požiadaviek predlžovacích šnúrových prívodov zo strany výrobcov. Opodstatnenosť stanoveného zámeru, venovať zvýšenú pozornosť technickému vyhotoveniu pred kontrolou formálnych nedostatkov, potvrdzujú výsledky samotnej kontrolnej akcie.

Len 21 druhov z celkového počtu 317 prekontrolovaných druhov (6,62%) vykazovalo nesúlad s osobitným predpisom z oblasti posudzovania zhody, t. j. NV SR č. 148/2016 Z. z., ktoré je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, pokiaľ ide o plnenie povinností týkajúcich sa povinného značenia, či sprievodnej a technickej dokumentácie. Oproti tomu až 55% kontrolovaných druhov vykazovalo určitý technický nedostatok. Je možné konštatovať, že ide o veľmi vážne zistenie, pretože na prvý pohľad sa výrobky javia v poriadku, pričom ale ich technické vyhotovenie nie je v súlade so stanovenými požiadavkami. Pritom technické nedostatky môžu mať priamy vplyv na bezpečnosť nielen spotrebiteľov, ale aj iných koncových používateľov. Zistenie, že na trhu sa vyskytujú druhy predlžovacích šnúrových prívodov, ktorých nebezpečnosť je zrejma bez potreby ďalšieho technického rozboru, len potvrdzuje

veľmi negatívny stav v tejto sortimentnej skupine výrobkov na trhu SR. SOI tak bude venovať zvýšenú pozornosť kontrolám zameraným na predlžovacie prírody v nadchádzajúcom období.