

S odvolaním na plán práce na 1. polrok 2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) v mesiacoch február a marec celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní okien v SR.

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - okien uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli okná bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu a to okná s ručným ovládaním alebo mechanickým pohonom, ktoré sa inštalujú na zvislé otvory v stene a strešné okná.

Pre posudzovanie parametrov okien platí harmonizovaná európska norma STN EN 14351-1 + A1 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu. Posúdenie a overenie nemennosti parametrov sa vykonáva v systéme 3. Výrobca následne vypracuje vyhlásenie o parametroch a označí výrobok CE.

Obsahom kontroly bolo:

- kontrola dokumentov súvisiacich s posúdením parametrov (vyhlásenie o zhode resp. vyhlásenie o parametroch, protokoly o skúškach),
- kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
- kontrola návodu na používanie a montáž výrobku.

Výsledky kontroly


Inšpektori SOI v rámci celoslovenskej akcie vykonali 104 kontrol predajných jednotiek (ďalej len PJ), z čoho bolo 52 výrobcov a 52 distribútorov, pričom skontrolovali 225 druhov okien určených na predaj. Nedostatky boli zistené pri 85 druhoch okien, čo predstavuje 37,8 % z celkového počtu kontrolovaných okien .

Zistené nedostatky pri kontrolách okien

ZISTENÉ NEDOSTATKY	Počet druhov
Nevydané alebo nepredložené vyhlásenie o parametroch	54
Chýbajúce označenie CE	5
Uvedenie výrobku na trh bez posúdenia parametrov	8
Označenie výrobku (chýba, nedostatočné, menené, v cudzom jazyku)	7
Chýbajúci návod na použitie/v inom ako štátnom jazyku	11

Pozn.: Na niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky

Podiel zistených nedostatkov pri kontrolách okien



Najzávažnejším zistením kontrolnej akcie bolo, že pri 8 druhoch okien výrobcovia uviedli a sprístupňovali na trh výrobky bez posúdenia parametrov. Inšpektori preto pri kontrole opatrením na mieste v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zakázali ich ďalší predaj a dodávku do doby posúdenia ich parametrov a podľa § 6 ods. 1 písm. c) tohto zákona nariadili kontrolovanej osobe informovať o tejto skutočnosti ich odberateľov.

Najčastejším zistením bola skutočnosť, že k oknám nebolo vydané alebo predložené vyhlásenie o parametroch alebo bolo v inom ako štátnom jazyku. Tieto nedostatky však boli odstránené vo všetkých prípadoch a to zaslaním vyhlásení v termíne uloženom inšpektormi SOI, pričom sa dotknuté subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať.

Nedostatky týkajúce sa označenia výrobku, či už v prípadoch chýbajúceho označenia CE ako aj v časti neoznačenia údajov za CE, tak ako je požadované harmonizovanou normou STN EN 14351-1 + A1 a návodmi na používanie výrobku, boli vo všetkých prípadoch hospodárskymi subjektami dobrovoľne odstránené.

Záver

Cieľom kontrolnej akcie bolo zistiť aktuálny stav pri uvádzaní a sprístupňovaní okien na trh v SR. Pretože uvedené nedostatky pri kontrole okien boli zistené až takmer v 38 % z celkového počtu kontrolovaných druhov, uvedené nasvedčuje o právnej neznalosti výrobcov a distribútorov okien o podmienkach stanovených príslušnými právnymi predpismi pre ich

uvádzanie a sprístupňovanie na trh. Toto konštatovanie potvrdzuje aj zistenie, že najčastejším nedostatkom bolo nevydané alebo nepredložené vyhlásenie o parametroch pri 24 % z celkového počtu kontrolovaných druhov, prípadne toto bolo predložené v cudzom jazyku napriek už dlhodobo platnej požiadavke legislatívy. Za markantné porušenie legislatívy je nutné považovať skutočnosť, že 8 druhov okien nemalo posúdené parametre podľa v súčasnosti platnej technickej normy STN EN 14351-1 + A1 a teda u nich existuje predpoklad, že nespĺňajú požiadavky na ich bezpečnosť a ani nedosahujú minimálne hodnoty parametrov podstatných vlastností výrobkov, ktoré vyžaduje norma. Sú to napríklad odolnosť proti zaťaženiu vetrom, reakcia na oheň, akustické vlastnosti, tepelnoizolačné vlastnosti a podobne.

Za zmienku stojí, že kontrola okien bola negatívne ovplyvnená skutočnosťou, že sa okná vo väčšine prípadov predávajú a vyrábajú na zákazku. V prevádzkarni sa väčšinou nachádzala len vzorka, čo značne obmedzilo rozsah kontroly inšpektorov.

Pretože výsledky kontrolnej akcie preukázali neuspokojivú úroveň hospodárskych subjektov v dodržiavaní platných právnych predpisov pri uvádzaní a sprístupňovaní okien na trh v SR, SOI bude pokračovať v kontrolách okien aj v nasledujúcom období.

Záverom možno zhodnotiť, že kontrolná akcia splnila svoj cieľ. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.