

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vykonala v komodite zábavnej pyrotechniky v závere roka 2016 kontroly dodržiavania tak ustanovení citovaného zákona ako aj ustanovení súvisiacich nariadení vlády SR:

- **NV SR č. 70/2015 Z. z.** o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu (platnosť od 1. 7. 2015, účinnosť od 17. 10. 2016), ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (revidovaná smernica Nového prístupu).
- **NV SR č. 485/2008 Z. z.** o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (platnosť od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2015), ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 (smernica Nového prístupu).
- **NV SR č. 398/1999 Z. z.**, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky (platnosť do 31. 1. 2009).

Vzhľadom na súčasný právny stav pyrotechnické výrobky (ďalej len „PV“), ktorých zhoda vlastností bola posúdená podľa NV SR č. 485/2008 Z. z. , alebo NV SR č. 398/1999 Z. z. sa už nemôžu uvádzať na trh, ale môžu byť naďalej sprístupňované na trhu až do uplynutia ich doby spotreby.

V sledovanom období boli v jednotlivých PJ súbežne v predaji PV podľa všetkých troch nariadení vlády v nasledovnom zastúpení:

- PV podľa NV SR č. 70/2015 Z. z. v ponuke v 89 kontrolovaných prevádzkových jednotkách,
- PV podľa NV SR č. 485/2008 Z. z. v ponuke v 75 kontrolovaných prevádzkových jednotkách,
- PV podľa NV SR č. 398/1999 Z. z. v ponuke v 4 kontrolovaných prevádzkových jednotkách.

Konkrétne bolo úlohou inšpektorov overiť, či výrobky zábavnej pyrotechniky uvedené na trh a v ponuke trhu majú posúdenú zhodu, vydané vyhlásenie o zhode, či sú správne označené požadovanými údajmi, vrátane vybavenia návodom na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov.

Inšpektori SOI okrem ustanovení jednotlivých nariadení vlády kontrolovali aj základné podmienky predaja vyplývajúce z iných právnych predpisov, ktoré má SOI v kompetencii. Medzi takéto povinnosti podnikateľských subjektov patrí napr. vydanie dokladu o kúpe a jeho predpísané náležitosti, označenie PV predajnou cenou príp. jednotkovou cenou, označenie prevádzkovej jednotky a umiestnenie reklamačného poriadku.

Zábavnou pyrotechnikou sa rozumejú výrobky so zvýšeným rizikom ohrozenia oprávneného záujmu, ktoré ale pri dodržaní správnych zásad používania neohrozujú život, zdravie a majetok ich používateľov, spotrebiteľov.

Výsledky kontroly

Celkom bolo prekontrolovaných 125 prevádzkových jednotiek (PJ), pričom nedostatky boli zistené v 17 kontrolovaných PJ, čo predstavuje 14 % z celkom prekontrolovaných PJ.

V nasledujúcom prehľade sú pre úplnosť uvedené výsledky kontroly pyrotechnických výrobkov

| Kontrola pyrotechnických výrobkov v závere roka 2016 | | | |
|---|--|---------------|----------------------|
| | | celkom | s nedostatkom |
| Počet kontrolovaných PJ: | | 125 | 17 |
| Počet PJ ponúkaných PV podľa NV SR č. 70/2015 Z. z. | v PJ sa môže ponúkať PV podľa všetkých NV SR | 89 | 11 |
| Počet PJ ponúkaných PV podľa NV SR č. 485/2008 Z. z. | | 75 | 6 |
| Počet PJ ponúkaných PV podľa NV SR č. 398/1999 Z. z. | | 4 | 0 |
| Obmedzenie predaja celkom podľa | druh opatrenia | počet druhov | hodnota v Eur |
| NV SR č. 70/2015 Z. z. | povinné opatrenie - zákaz predaja | 1 | 40 |
| | povinné opatrenie - nariadenie na odstránenie nedostatku | 6 | 282,27 |
| | dobrovoľné opatrenie | 8 | 266 |
| NV SR č. 485/2008 Z. z. | povinné opatrenie - zákaz predaja | 4 | 890,66 |
| | dobrovoľné opatrenie | 2 | 36 |
| NV SR č. 398/1999 Z. z. | povinné opatrenie - zákaz predaja | 0 | 0 |
| | dobrovoľné opatrenie | 0 | 0 |

V priebehu kontrolnej akcie uložili inšpektori SOI zákaz predaja a ďalšej dodávky na 5 druhov pyrotechnických výrobkov v celkovej hodnote 930,66 Eur, ktoré nespĺňali požiadavky na označenie alebo k nim nebol priložený návod na ich použitie. Inšpektori SOI nariadili opatrením na mieste doplnenie chýbajúcich údajov na 6 druhoch pyrotechnických výrobkov v hodnote 282,27 Eur. V prípade 10 druhov pyrotechnických v hodnote 302 € boli zistené nedostatky odstránené dobrovoľne kontrolovanými subjektami.

V 19 PJ boli uložené záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov všeobecných podmienok predaja v členení:

- predaj PV mladistvým v 2 PJ,
- chýbajúce oprávnenie na predaj PV kat. F2, F3, T1 a P1 v 1 PJ,
- nesprávne vypracované EÚ vyhlásenie o zhode v 1 PJ,
- nesprávne účtovanie cien v 1 PJ,
- chýbajúca jednotková cena PV v 2 PJ,
- nebol vydaný doklad o kúpe v 1 PJ,
- nesprávne údaje na doklade o kúpe (adresa spoločnosti) v 2 PJ,
- chýbajúci názov PV v doklade o kúpe v 1 PJ,
- neúplné označenie prevádzkovej jednotky v 1 PJ,
- chýbajúci reklamačný poriadok v 2 PJ,
- predávajúci neinformoval spotrebiteľov o možnosti obrátenia sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v 3 PJ,
- predávajúci nebol odlišený od spotrebiteľa označením ani odevom v 2 PJ.

V sledovanom období SOI vykonala 2 kontroly v spolupráci s Obvodným bankským úradom a evidovala 6 podnetov na kontrolu PV, pričom kontrolou sa oprávnenosť podnetov potvrdila v 2 prípadoch.

Záver

Zistenie, že kontrolou boli potvrdené nedostatky pri predaji pyrotechnických výrobkov len v 14 % kontrolovaných PJ nasvedčuje, že situácia v ponuke PV je toho času už stabilizovaná. Táto skutočnosť bola však ovplyvnená aj faktom, že inšpektori SOI kontrolovali len náležitosti posúdenia ich zhody podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a dodržiavania všeobecných podmienok predaja, ktoré má SOI v kompetencii, nakoľko podmienky ich predaja a skladovania, ako aj obmedzenie ich predaja cez internetové predajne je kompetentný dozorovať Hlavný bankský úrad s odvolaním na zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z výsledkov kontrol SOI ďalej vyplýva, že medzi najčastejšie zisťované nedostatky naďalej patrí nesprávne alebo neúplné označovanie a neúplné, cudzojazyčné, chýbajúce návody na používanie PV.

Zistené nedostatky pri 5 druhoch PV v hodnote 930,66 € inšpektori SOI riešili uložením zákazu ich predaja, prípadne nariadením na ich odstránenie a v prípade 10 druhov PV v hodnote 302 € odstránili nedostatky kontrolované subjekty dobrovoľne.

Negatívnym zistením je skutočnosť, že v 2 PJ boli PV kategórie F2 predané mladistvým alebo fakt, že predávajúci nemal oprávnenie na predaj PV tejto kategórie.

Čo sa týka ponukovej skladby trhu akcia potvrdila, že podiel pyrotechnických výrobkov v predaji, ktorých zhoda vlastností bola posúdená v zmysle NV SR č. 398/1999 Z. z. sa výrazne znížil a v súčasnosti sa už len dopredávajú. Podiel PV na trhu, patriacich pod NV SR č. 485/2008 Z. z., má taktiež klesajúcu tendenciu a možno očakávať postupné znižovanie podielu takýchto výrobkov na trhu z dôvodu účinnosti NV SR č. 70/2015 Z. z.

Pozitívnym zistením je, že podnikateľské subjekty flexibilne reagovali na zmeny platných právnych predpisov a na trhu SR boli v 89 kontrolovaných PJ zistené už v početnejšom zastúpení aj PV, ktorých zhoda vlastností bola posúdená podľa nového NV SR č. 70/2015 Z. z., ktoré vstúpilo do platnosti od 1. júla 2015 s plnou účinnosťou od 17. 10. 2016.