

Kontrola stacionárnych fitness tréningových zariadení

Kontrolná akcia sa uskutočnila v priebehu marca v 40 predajniach športových potrieb na celom území SR, pričom nedostatky sa našli v 23 kontrolovaných predajniach (57,5 %). Predmetom kontroly bol sortiment stacionárnych tréningových zariadení - stacionárne bicykle, steppery, veslovacie trenažéry, posilňovacie lavice, bradlá na posilňovanie a ostatné zariadenia, spadajúce pod definíciu stacionárnych tréningových zariadení podľa príslušných technických noriem.

Nedostatky boli zistené pri 93 druhoch stacionárnych tréningových zariadení s celkovým počtom kusov 114, ktoré sa pri kontrole nachádzali v ponuke pre spotrebiteľov v celkovej hodnote 41 646,64 EUR.

Konkrétne zistené nedostatky značenia a návodov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zistený nedostatok:	Počet druhov s nedostatkami
Chýbajúci návod na použitie/návod na použitie v cudzom jazyku	36
Chýbajúci pokyn na údržbu a starostlivosť o výrobok/chýbajúce údaje	26
Chýbajúci montážny návod/chýbajúce údaje	19
Chýbajúce údaje trvalého značenia na výrobkoch podľa príslušných technických noriem. Z toho:	
• Meno alebo obchodná značka a úplná adresa výrobcu, dodávateľa alebo dovozcu	54
• Maximálne zaťaženie hmotnosťou používateľa	49
• Trieda použitia S, H alebo I a triedy presnosti A, B a C aj kombinované značenie pri špecifikácii v príslušnej časti technickej normy	68
• Individuálne kódové číslo (ktoré obsahuje údaje o type a roku výroby zariadenia)	63
• Grafický symbol alebo písomné informácie v národnom jazyku inštruujúce používateľa, aby si prečítal informácie dodané výrobcom	86
• Pre zariadenia triedy presnosti S a I zreteľné grafické symboly alebo písomné informácie v národnom jazyku používateľa, ktoré musia informovať o uchytení/zakotvení zariadenia pre jeho bezpečné používanie	6

**Poznámka: Pri niektorých druhoch boli zistené viaceré nedostatky.*

V prípade 46 druhov výrobkov so zistenými nedostatkami v počte 62 kusov sa predávajúci dobrovoľne zaviazali nepredávať ich do ich odstránenia. V prípade 47 druhov výrobkov so zistenými nedostatkami v počte 52 kusov bol uložený zákaz ich predaja do odstránenia zistených nedostatkov.

S ohľadom na nepriaznivé výsledky kontroly sa SOI bude venovať kontrole tejto skupiny výrobkov aj v budúcom období.