

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Preprogramovanie BCM a LFU

| | |
|--|--|
| Číslo upozornenia v systéme RAPEX: | A12/01681/21 |
| Vozidlo kategórie: | M1 |
| Značka: | Mazda |
| Názov: | Mazda 3 (BP) |
| Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel: | e13*2007/46*1972*00,e13*2007/46*1972*01 e13*2007/46*1972*02,e13*2007/46*1972*03 |
| Typ: | BP - Od 6. Novembra 2018 do 28. Mája 2019 |
| Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike: | 197 |
| Druh rizika: | Zranenia |
| Technická porucha: | Riadiaca jednotka BCM a LFU |
| Riziko: | Pri stlačení tlačidla pre zamknutie zadných výklopných dverí pričom kľúč je stále vo vozidle, všetky bočné dvere sa uzamknú a nedajú sa otvoriť. Na otvorenie musia používatelia vstúpiť do vozidla cez zadné výklopné dvere čo zvyšuje riziko zranenia. |
| Prijaté dobrovoľné opatrenie: | Zvolávacia akcia – Preprogramovanie BCM a LFU |
| Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah: | 10/2019 |

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Priloha č. 1:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk