

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena krytu modulu airbagu volantu

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/01229/21
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Mazda
<b>Názov:</b>	Mazda 3
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e1*2001/116*0234*00,e1*2001/116*0234*01,e1*2001/116*0234*02, e1*2001/116*0234*0234*14/03 04.02. e1*2001/116*0234*05,e1*2001/116*0234*06,e1*2001/116*0234*07
<b>Typ:</b>	BK - Od 18. februára 2003 do 22. júna 2006.
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	840
<b>Druh rizika:</b>	Zranenia
<b>Technická porucha:</b>	Plastové logo volantu
<b>Riziko:</b>	Plastové logo na kryte modulu airbagu volantu môže časom skrehnúť. V dôsledku toho sa môže logo počas normálneho nafúknutia airbagu rozbiť a úlomky plastu môžu zasiahnuť cestujúcich
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Zvolávacia akcia – Výmena krytu modulu airbagu volantu
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	06/2021

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@mazda.sk](mailto:info@mazda.sk)

**Príloha č. 1:**

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

**Zmluvní partneri Mazda**

Vid' [www.mazda.sk](http://www.mazda.sk)