

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.**  
**v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 19SMD-122.

|  |   |
|--|---|
| <b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>                | A12/00010/19  |
| <b>Vozidlo kategórie:</b>                                | M1, N1  |
| <b>Značka:</b>   | Toyota  |
| <b>Názov:</b>  | Proace  |
| <b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>    | e2*2007/46*0537, e2*2007/46*0538  |
| <b>Typ:</b>  | Vozidlá vyrobené v rokoch 2016 až 2019.   |
| <b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b> | V súčasnosti zisťujeme z evidencie vozidiel PPZ SR počet vozidiel z uvedeného rozsahu výroby evidovaných v SR. Po identifikácii všetkých vozidiel, ktorých sa zvolávacia akcia týka Vám zašleme aktualizáciu Oznámenia.   |
| <b>Druh rizika:</b>                                      | Riziko poranenia a požiaru  |
| <b>Technická porucha:</b>                                | <p>1. Opatrenie brzdovej rúrky<br/>2. Porucha parkovacej brzdy<br/>3. Opatrenie rúrky paliva<br/>4. Uvoľnené upevňovacie skrutky bezpečnostného pásu a uzemňovacieho vodiča<br/>5. Uvoľnené kotevné skrutky bezpečnostného pásu</p> <p><b>1. <u>Opatrenie brzdovej rúrky</u></b><br/>Existuje možnosť, že zadná brzdová rúrka sa môže v priebehu času poškodiť pohybom, medzi rúrkou a prídržnou sponou na spodnom ramene zavesenia zadného kolesa. V dôsledku toho hrozí riziko úniku brzdovej kvapaliny a k zníženiu brzdneho účinku brzd vozidla.</p> <p><b>2. <u>Porucha parkovacej brzdy</u></b><br/>Existuje možnosť, že parkovacia brzda bola vyrobená s hriadeľmi brzdičov zadných kolies mimo špecifikáciu. V dôsledku toho nemusí parkovacia brzda fungovať tak ako bolo navrhnutá. Pokiaľ k tomu príde, môže sa vozidlo neočakávane uvoľniť z parkovacej pozície čím sa zvyšuje riziko nehody.</p> <p><b>3. <u>Opatrenie rúrky paliva</u></b><br/>Existuje možnosť, že sa palivová rúrka môže časom poškodiť v dôsledku pohybu medzi rúrkou a hranou nádrže na močovinu. V dôsledku toho existuje riziko úniku paliva. Pokiaľ k tomu príde nemôžeme vylúčiť riziko požiaru, pokiaľ sa palivo dostane do kontaktu s externým zdrojom tepla.</p> <p><b>4. <u>Uvoľnené upevňovacie skrutky bezpečnostného pásu a uzemňovacieho vodiča</u></b><br/>Existuje možnosť, že niektoré upevňovacie skrutky bezpečnostných pásov a/alebo skrutky uzemňovacích vodičov neboli správne utiahnuté vo výrobnom závode. V dôsledku toho existuje riziko, že sa tieto upevňovacie miesta uvoľnia. Pokiaľ k tomu príde v prípade skrutky bezpečnostného pásu, nemusí byť zaručená správna funkcia bezpečnostného pásu v prípade nehody. Pokiaľ k tomu príde v prípade skrutiek uzemňovacieho vodiča, nemôžeme vylúčiť riziko požiaru v dôsledku prehriatia vodiča.</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>5. Uvoľnené kotevné skrutky bezpečnostného pásu</b></p> <p>Existuje možnosť, že niektoré kotevné skrutky bezpečnostných pásov neboli správne dotiahnuté. V dôsledku toho existuje riziko, že sa skrutky uvoľnia. Pokiaľ k tomu príde, nemusí byť zaručená správna funkcia bezpečnostných pásov v prípade nehody.</p>   |
| <b>Riziko:</b>                                | <b>Poranenia, požiaru</b>  |
| <b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>          | <p>Spoločnosť Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o., formou doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu Toyota na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vykonanie kontroly a v prípade potreby výmeny brzdovej rúrky.</li> <li>2. Vykonanie kontroly a v prípade potreby výmeny brzdíčov zadných kolies.</li> <li>3. Na vykonanie montáže ochrany rúrky a k jej kontrole.</li> <li>4. Na vykonanie dotiahnutia upevňovacích miest správnym doťahovacím momentom a výmeny uzemňovacieho vodiča v prípade jeho poškodenia.</li> <li>5. Na dotiahnutie kotevných skrutiek správnym momentom v správnej pozícii</li> </ol> |
| <b>Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie</b> | <b>Január 2020, bez obmedzenia</b>   |

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@toyota.sk](mailto:info@toyota.sk).

### Zmluvní partneri Toyota v SR:

| Název autorizovaného partnera Toyota | Adresa                                   | PSČ    | Telefon           | www  |
|--------------------------------------|--|--------|-------------------|--|
| AA SERVICE                           | Prievidza, Letisková 2/c                 | 971 01 | 0905509925        | <a href="http://www.toyotaprievidza.sk">www.toyotaprievidza.sk</a> |
| AT                                   | Žilina, Dlhá 84                          | 010 01 | 0417 065 100      | <a href="http://www.toyota-zilina.sk">www.toyota-zilina.sk</a>     |
| AUTO CAR - BB                        | Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C | 974 05 | 0484 165 577      | <a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>               |
| AUTO CAR - ZV                        | Zvolen, Tulsá 9512/8a                    | 960 01 | 0455 324 353      | <a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>               |
| AUTOCENTRUM NITRA                    | Nitra, Chrenovská 22/1659                | 949 01 | 0377 777 777      | <a href="http://www.toyotanitra.sk">www.toyotanitra.sk</a>         |
| AUTOGRAND                            | Bratislava, Vajnorská 167                | 832 37 | 0249 280 225      | <a href="http://www.autogrand.sk">www.autogrand.sk</a>             |
| AUTOKLUB                             | Poprad, Teplická cesta 1                 | 058 01 | 0527 723 079      | <a href="http://www.toyota-poprad.sk">www.toyota-poprad.sk</a>     |
| AUTOLUX KOŠICE                       | Košice, Cintorínska 7                    | 040 01 | 0556 254 084      | <a href="http://www.toyota-kosice.sk">www.toyota-kosice.sk</a>     |
| AUTONOVUM                            | Trenčín, Belá 7387                       | 911 01 | 0327 484 448      | <a href="http://www.toyotatrencin.sk">www.toyotatrencin.sk</a>     |
| MOTOR CAR TRNAVA                     | Trnava, Nitrianska cesta 28              | 917 00 | 0335 987 932      | <a href="http://www.toyota-trnava.sk">www.toyota-trnava.sk</a>     |
| PK AUTO                              | Prešov, Duklianska 23                    | 080 01 | 0918 447 235      | <a href="http://www.pkauto.sk">www.pkauto.sk</a>                   |
| PPC TEAM PLUS                        | Bratislava, Einsteinova 13               | 851 01 | 0910 444 051 – 53 | <a href="http://www.ppc-toyota.sk">www.ppc-toyota.sk</a>           |
| TARGET KOMÁRNO                       | Komárno, Mederčská 34                    | 945 01 | 0357 730 179      | <a href="http://www.toyotatarget.sk">www.toyotatarget.sk</a>       |
| TODOS                                | Bratislava, Lamačská cesta 109/A         | 841 03 | 0269203511        | <a href="http://www.todos.sk">www.todos.sk</a>                     |
| VV AUTO                              | Horná Streda, Bratislavská 170           | 916 24 | 0327 741 026      | <a href="http://www.vv-auto.sk">www.vv-auto.sk</a>                 |