

**Oznámenie spoločnosti TOP AUTO Slovakia a.s. v zmysle NV SR č.
404/2007 Z. z.**

Spoločnosť TOP AUTO Slovakia a.s. Plynárska 7/A 82109 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – úpravu káblového zväzku

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00019/20
Vozidlo kategórie:	M1G
Značka:	Land Rover
Názov:	Range Rover, Range Rover Sport
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E11 * 2007/46 * 0649, E11 * 2007/46 * 0909
Typ:	LG, LW
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	0
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Vedenie elektrického vedenia v súprave stĺpikov riadenia nemá dostatočnú vzdialenosť od pokovovania stĺpika riadenia, čo spôsobuje poškodenie alebo vytiahnutie káblového zväzku pri nastavovaní stĺpika riadenia.
Riziko:	Môže to mať za následok poruchy riadenia a poruchy klaksónu a smerové svetlá, čím sa zvyšuje riziko nehody.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Dobrovoľné
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	9.4.2019

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: hudec@jlr.sk

Zoznam autorizovaných servisov Land Rover v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri

TOP AUTO Bratislava a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01