

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena vyvíjača airbagu

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01805/21
Vozidlo kategórie:	N1
Značka:	Mazda
Názov:	BT 50
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e13*2007/46*1116*00
Typ:	2. mája 2006 - 22. septembra 2011
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	44
Druh rizika:	Zranenia
Technická porucha:	V dôsledku degradácie spôsobenou časom a vlhkosťou môže prísť k nesprávnej funkcii vyvíjača airbagu
Riziko:	Pri nehode nemusí vyvíjač airbagu fungovať správne čím sa zvyšuje riziko poškodenia zdravia pasažierov
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Zvolávacia akcia – Výmena vyvíjača airbagu
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	20.11.2018

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Priloha č. 1:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk