

Číslo upozornenia **A12/00328/22**Výrobok **Osobné auto**

Obsah tohto súboru je strojovým prekladom. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho presnosť. V prípade rozdielov medzi jazykovými verziami platí anglická verzia.

Druh rizika **Riziko poranenia**

**Zadné koľajové tyče sa môžu zlomiť v dôsledku korózie. To by mohlo mať vplyv na stabilitu riadenia vozidla, čím by sa zvýšilo riziko nehody.**

**Výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi.**

Kategória **Motorové vozidlá**Druh **Spotrebiteľské**Opis **Osobné auto**Značka **Opel**Názov **Insignia**Typové schválenie ES/model **0G-A, 0G-A/V  
e1\*2001/116\*0475\*00 - e1\*2001/116\*0475\*06 ,  
e1\*2007/46\*0374\*00 - e1\*2007/46\*0374\*09 ,  
e1\*2007/46\*0860\*00**Dátumy výroby **8.12.2007 to 26.7.2013**Číslo týždennej správy **Report-2022-8**Upozornenie podané [subjektom] **Nemecko**Je výrobok falzifikát? **Nie**Krajina pôvodu **Nemecko**Opatrenia prijaté hospodárskymi subjektmi **Stiahnutie výrobku od koncového používateľa  
Výrobca**

Výrobky sa našli a opatrenia sa  
prijali aj v [krajine]

**Holandsko**