

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena spínača zapalovania

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12 / 00507/22
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Mazda
Názov:	323 (BG, BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV)
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e1*97/27*0093*00 až 02, e13*96/79*0027*00, e1*95/54*0038*00, e1*95/54*0038*01, e1*95/54*0038* 02
Typ:	323 (BG, BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) - 01.06.1989 – 01.11.2002
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	5
Druh rizika:	Riziko nehody - horenie
Technická porucha:	V niektorých spínačoch zapalovania bolo na niektoré kontaktné body nanesené príliš veľa maziva. Pri vozidle používanom za týchto podmienok to môže viesť ku karbonizácii maziva a tým k zvýšenému riziku požiaru.
Riziko:	Zranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Zvolávacia akcia – Výmena spínača zapalovania
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	AF050A – 21.10.2015

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Priloha č. 1:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk