

Oznámenie spoločnosti Teas Slovakia spol. s r. o. v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o. Pod Juhom 6477, Trenčín 911 01, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **N784 - Zadné svetlá nefungujú**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01769/23
Vozidlo kategórie:	M1G
Značka:	Land Rover
Názov:	Range Rover
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e9*2018/858*11120*
Typ:	LK
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	41
Druh rizika:	Zadné svetlá nefungujú
Technická porucha:	zadné svetlá namontované na karosérii čiastočne alebo trvalo nefungujú z dôvodu poškodenia kabeláže zadných svetiel.
Riziko:	nefunkčnosť jedného alebo viacerých zdrojov svetla
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	výmena káblového zväzku
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	03.08.2023 – neobmedzene Zvolávaciú akciu je možné vykonať vo všetkých autorizovaných servisoch Land Rover v rámci EU bez časového obmedzenia od dátumu zverejnenia tohto oznamu.

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: podporajlr@cebia.com

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar a Land Rover v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri

- TOP AUTO Premium a.s, Rožňavská 30, Bratislava 82104
- Autostyl a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná
- Tempus – CAR s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice
- Final – CD Premium s.r.o, Dlhá 85, Žilina 010 01
- Final – CD Bratislava, Ivanská cesta 30, Bratislava 82104
- JP-AUTO s.r.o , Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra