

Oznámenie spoločnosti Teas Slovakia spol. s r. o. v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o. Pod Juhom 6477, Trenčín 911 01, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **N783 - Sedadlo v druhom rade, rám sedadla vľavo, zvar**

| | |
|---|---|
| Číslo upozornenia v systéme RAPEX: | |
| Vozidlo kategórie: | M1G |
| Značka: | Land Rover |
| Názov: | Range Rover |
| Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel: | E9*2018/858*11229* |
| Typ: | L1 |
| Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike: | 1 |
| Druh rizika: | Chybný zvar rámu sedadla |
| Technická porucha: | V niektorých 7-miestnych vozidlách Range Rover modelových rokov 22 až 23 bol zistený problém, pri ktorom môže mať rám ľavého sedadla v druhom rade chybný zvar. |
| Riziko: | |
| Prijaté dobrovoľné opatrenie: | Dobrovoľné |
| Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah: | 11.7.2023 – neobmedzene |

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: podporajlr@cebia.com

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar a Land Rover v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri

TOP AUTO Premium a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01

Final – CD Bratislava Ivanská cesta 30, Bratislava 82104

JP-AUTO s.r.o- Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra