

**Oznámenie spoločnosti Honda Motor Europe Limited Slovensko,
organizačná zložka
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Honda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Honda, uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **Hlavní brzdový válec - uvolnění**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	Předmětné hlášení zatím nebylo zveřejněno v systému RAPEX <i>A12101678123</i>
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Honda
Názov:	Passport, Pilot, Civic
Číslo typ. schválenia dotknutých vozidiel:	(US verze) bez evropského typového schválení
Typ:	YF8, YF6, FC1, FC2
Počet dotknutých výrobkov v SR:	0 (36 vozidel NATO), celosvětově cca 137.026 vozidel. Postižené VINy viz. příloha:
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	V důsledku nesprávné montáže u dodavatele není hlavní brzdový válec správně připevněn k tělesu posilovače. Může dojít k jeho uvolnění vedoucímu k nefunkčnosti brzd.
Riziko:	Nefunkční brzdy
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Majitelé uvedených vozidel budou obesláni s informací a výzvou k návštěvě autorizovaného servisu Honda, kde jim bude provedena kontrola připevnění brzdového válce, případně výměna celého montážního celku
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Od 01/07/2023 v autorizovaných servisech Hondá. (Interní č. akce 6BJ)

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: **info@honda.sk**

Zoznam autorizovaných servisov Honda v Slovenskej republike vid' nižšie: