

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov LEXUS uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 22SMD-114.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/00862/22
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Lexus
<b>Názov:</b>	GS, IS, RC
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e11*2001/116*0206*16, e11*2001/116*0206*17, e11*2007/46*0150*06, e11*2007/46*0150*07, e11*2007/46*0152*11, e11*2007/46*2883*02, e11*2007/46*2883*03, e11*2007/46*2971*02, e11*2007/46*3641*01, e11*2001/116*0206*16, e11*2007/46*0150*06, e11*2007/46*2883*02, e6*2001/116*0106*08, e6*2001/116*0106*09, e6*2001/116*0106*10, e6*2001/116*0106*11, e6*2001/116*0106*12, e6*2001/116*0106*13, e11*2007/46*2883*00, e11*2007/46*2883*01, e11*2001/116*0206*16, e11*2001/116*0206*17, e11*2007/46*0150*06, e11*2007/46*2883*00, e11*2007/46*2883*01, e11*2007/46*2883*02, e11*2007/46*2883*03, e11*2007/46*3641*01, e11*2007/46*3704*01, e6*2001/116*0106*13, e6*2007/46*0111*05, e6*2007/46*0111*06, e6*2007/46*0163*03, e6*2007/46*0166*03, e11*2007/46*1532*00, e11*2007/46*1532*02 e11*2007/46*3704*00, e6*2001/116*0106*13, e6*2007/46*0111*05, e6*2007/46*0111*06, e6*2007/46*0163*02, e6*2007/46*0163*03, e6*2007/46*0166*03, e6*2007/46*0166*04, e6*2007/46*0195*00, e6*2007/46*0221*00 e6*2007/46*0035*00, e6*2007/46*0111*05, e6*2007/46*0221*00, e11*2001/116*0206*10, e11*2001/116*0206*11, e11*2001/116*0206*12, e11*2001/116*0206*13, e11*2001/116*0206*14, e11*2001/116*0206*15,
<b>Typ:</b>	Dátumy výroby: 06.06.2014-22.08.2018; 25.05.2015-02.08.2018; 26.05.2015-7.08.2018; 18.09.2014-14.07.2016. 18.10.2011-16.04.2018; 7.04.2015-24.05.2018; 24.10.2012-05.08.2015; 14.11.2012-03.08.2018;

	24.07.2015-11.04.2018; 17.08.2015-17.04.2018; 24.07.2011-28.04.2015; 20.05.2013-16.04.2018; 20.07.2011-03.06.2016;
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	V Slovenskej republike je evidovaných pre túto akciu 233 kusov vozidiel Lexus GS, IS a RC.
<b>Druh rizika:</b>	Riziko požiaru
<b>Technická porucha:</b>	Predmetné vozidlá sú vybavené jednotkou riadenia emisií spôsobených vyparovaním paliva (zostava odvodušňovacej rúrky palivovej nádrže), ktorá je k palivovej nádrži pripevnená prírubou. Zostava odvodušňovacej rúrky palivovej nádrže zabraňuje tomu, aby sa palivové pary, ktoré sa vytvárajú v palivovej nádrži uvoľňovali priamo do atmosféry. Vzhľadom ku konštrukcii príruby existuje možnosť, že by sa na vonkajšom povrchu príruby mohla vzniknúť trhlina súvisiaca s napätím. Trhlina by sa mohla časom rozšíriť a v závislosti na veľkosti trhliny by mohla prípadne umožniť únik paliva cez túto trhlinu. V závislosti na množstve paliva, ktoré unikne z trhliny, a pokiaľ je v prítomnosti zdroja vznietenia, môže to zvýšiť riziko požiaru vozidla.
<b>Riziko:</b>	požiaru
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok kontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaných servisov Lexus na vykonanie bezplatnej výmeny zostavy odvodušňovacej rúrky palivovej nádrže.
<b>Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie</b>	December 2022, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@lexus.sk](mailto:info@lexus.sk).

### Zmluvní partneri Lexus v SR

**PPC TEAM plus, s. r. o.**, Einsteinova 13, Bratislava, tel: +421262414322

**AT a. s.**, Dlhá 84, Žilina, tel: +421417062500

**AUTO VALAS GROUP s.r.o.**, Prešovská cesta 2198/79 Košice tel: +421557897062