

## Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov LEXUS uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 24SD-151.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/03634/24
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Lexus
<b>Názov:</b>	NX;
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e6*2018/858*00081*01
<b>Typ, Modelový kód a dátumy výroby</b>	NX: AAZH20, AAZH25, AAZH26; - 30.jún 2023 – 16.január 2024
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Z horeuvedeného modelu vozidiel LEXUS je v SR evidovaných 27 vozidiel.
<b>Druh rizika:</b>	Riziko poranenia
<b>Technická porucha:</b>	<p>Predmetné vozidlá sú vybavené pokročilým parkovacím systémom, ktorý je určený na ovládanie riadenia, akcelerácie, brzdenia, radenia a aktivácie blinkrov pri vjazde/výjazde na paralelné parkovacie miesto alebo na kolmé parkovacie miesto. Táto funkcia navyše zahŕňa funkciu diaľkového ovládania, ktorú je možné používať prostredníctvom aplikácie pre SMART telefóny, keď je vodič mimo vozidla.</p> <p>Naprogramovanie riadiacej jednotky (ECU) kombinovaného merača a/alebo ECU varovanie o voľnom priestore automaticky neaktivuje smerové svetlá vozidla, ako je navrhnuté počas využívania funkcií diaľkového ovládania, a vodič by nebol schopný ručne aktivovať smerové svetlá. Niektoré európske krajiny majú kombináciu vyššej hustoty používania bicyklov, úzkych uličiek a paralelného parkovania. Ak by sa teda tieto problémy vyskytli a zákazníci v okolí vozidla včas správne nevyhodnotili okolitú situáciu, mohlo by hroziť zvýšené riziko stretu s ostatnými účastníkmi cestnej premávky.</p>
<b>Riziko:</b>	Riziko poranenia
<b>Prijaté opatrenie:</b>	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., prostredníctvom doporučených listov skontaktuje majiteľa postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním k autorizovaným

	servisom Lexus na vykonanie bezplatného preprogramovania riadiacej jednotky združeného ukazovateľa.
<b>Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie</b>	December 2024, bez obmedzenia

### Zmluvní partneri LEXUS v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	<a href="http://www.toyota-zilina.sk">www.toyota-zilina.sk</a>
PPCTEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	<a href="http://www.ppc-toyota.sk">www.ppc-toyota.sk</a>
AUTO VALAS GROUP	Košice, Prešovská cesta 2198/79	040 01	0557897062	<a href="http://www.toyota.autovalas.sk">www.toyota.autovalas.sk</a>