

Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 24SD-129.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/03085/24
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Highlander
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e6*2018/858*00001*00 e6*2018/858*00001*01 e6*2018/858*00001*02 e6*2018/858*00001*03
Typ, Modelový kód a dátumy výroby	Highlander: AXUH78, GSU70, GSU75, TXUA70, TXUA75; 06.12.2019 - 12.01.2024
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Z horeuvedeného modelu vozidiel TOYOTA je v SR evidovaných 658 vozidiel.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Predmetné vozidlá sú vybavené lavicovými sedadlami druhého radu delenými v pomere 60/40 so sklopnou konfiguráciou, ktoré sú konštruované s rámom sedadla obsahujúcim stredovú tyč operadla. Niektoré body na koncoch strednej tyče u 40% strany operadla nemuseli byť vyrobené s minimálnym polomerom spĺňajúcim požiadavky EHK OSN R.21. Stredná tyč (vrátane koncov) je pokrytá penou. Ak však dôjde k nehode, keď je 60 % alebo 40 % časť sedadla zložená a druhá časť sedadla sklopená nie je, je možné, že sa cestujúci na zadnom sedadle vozidla môže dotknúť tejto strednej tyče rámu operadla sedadla vyrobeného s nesprávnym koncovým polomerom, ktorý je pod penou. Pokiaľ taká situácia nastane, môže hroziť zvýšené riziko zranenia cestujúcich na zadných sedadlách.
Riziko:	Riziko poranenia
Prijaté opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., prostredníctvom doporučených listov skontaktuje majiteľa postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním k autorizovaným servisom Toyota na vykonanie bezplatnej montáže ochranného krytu na koniec strednej časti rámu u 40% strany rozdeleného zadného operadla druhého radu.

Dátum prij. opatrenia,
rozsah, trvanie

Október 2024, bez obmedzenia

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905 509 925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO-DS	Kostolné Kračany, Priem. Park 489	930 03	031/3225222	www.toyota-ds.sk
PORTAS GROUP	Zvolen, Rákoš 8818/20/A	960 01	0910334433	www.toyotazvolen.sk
PORTAS GROUP	Banská Bystrica, Kremnička 8/A	974 05	0947 965 065	www.toyotaportas.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Pri Majeri 18	831 07	0249 280 269	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
AUTOGROUP TT	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PKAUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269 203 511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk
AUTO VALAS GROUP	Košice, Prešovská cesta 2198/79	040 01	0557897062	www.toyota.autovalas.sk