

**Oznámenie spoločnosti Honda Motor Europe Limited Slovensko,
organizačná zložka
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Honda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Honda, uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **Výměna vadného vyvíječe předního SRS**

Číslo upozornení a v systéme RAPEX:	A12/0063/19
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Honda
Názov:	Accord, City, Civic, CR-V, Jazz, Insight, Pilot, TSX
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E6 * 2001/116 * 0120 * 04; * 05; * 06;E6 * 2001/116 * 0121 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0122 * 04; * 05; * 06; * 07;E6 * 2001/116 * 0113 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0114 * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0302 * 04; * 05;E11 * 2001/116/0322 * 03;E6 * 2001/116 * 0126 * 04;E6 * 2007/46 * 0011 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0125 * 04;E6 * 2007/46 * 0010 * 00; * 01;E6 * 2001/116 * 0127 * 04;E6 * 2007/46 * 0015 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0115 * 05; * 06; * 07; * 08;E11 * 2001/116 * 0254 * 04;E11 * 2001/116 * 0271 * 03;E11 * 2001/116 * 0292 * 04;E11 * 2001/116 * 0293 * 06;E11 * 2001/116 * 0294 * 03; * 04; * 05; * 06;E11 * 2001/116 * 0301 * 03; * 04; * 05;E6 * 2001/116 * 0128 * 04;E6 * 2007/46 * 0016 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0131 * 02;E6 * 2007/46 * 0013 * 00; * 01; * 02; * 03;E6 * 2001/116 * 0132 * 02;E6 * 2007/46 * 0014 * 00; * 01; * 02;E6 * 2007/46 * 0012 * 00; * 01; * 02;E6 * 2001/116 * 0130 * 00; * 01; * 02; * 03; * 04
Typ:	GG3;GG5;GG6;GE6;GP1;ZE2;YF3;YF4;CP2;CP3;CS1;CS2;TF1;CW1;CW2;CW3;CU1;CU2;CU3;GM2;FA1;FA5;FS2;FA4;FD6;FD7;FD1;FD3;FD4;RE5;RE6;RE7;GG2;GG3;GG5;GG6;GE6;GG1;GG2;
Počet dotknutých výrobkov v SR:	1106
Druh rizika:	Riziko poranění posádky vozidla
Technická porucha:	Náplň vyvíječe SRS může vlivem své degradace způsobit při aktivaci roztržení tělesa vyvíječe s možností vniknutí kovových úlomků do prostoru pro posádku.
Riziko:	Kovové úlomky tělesa vyvíječe mohou při iniciaci SRS poranit posádku vozidla
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Majitelé uvedených vozidel jsou obesláni s informací a výzvou k návštěvě autorizovaného servisu Honda k výměně vyvíječe SRS.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Od 20/09/2018 ve všech autorizovaných servisech Honda v rámci EU.

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: **info@honda.sk**

Zoznam autorizovaných servisov Honda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Honda

LUSTA MOTOR spol.s r.o.

Medený Hámor 33
BANSKÁ BYSTRICA
974 01
048 - 4163 532

OMNIA MOTORS a.s.

Tomášikova 30
BRATISLAVA
821 01
02 - 4824 0482

PH KONZULTA spol.s.r.o.

Zlatovská 27
TRENČIN
911 01
032 - 6400 430

PH KONZULTA spol.s.r.o.

Cabajská 3
NITRA
949 01
037 - 6567 025

AGBA MOTOR spol.s r.o.

Predmestská 90
ŽILINA
010 01
0911 - 803 362

ZONA PREŠOV spol.s r.o.

Levočská 111
PREŠOV
080 01
051 - 7460 255

MOTOR - CAR BRATISLAVA s.r.o.

Tuhovská 11
BRATISLAVA
831 07
02 - 4929 4530

SOFFY MOTORS spol.s r.o.

Budovateľská 1279/21
VRANOV NAD TOPĽOU
093 01
057 - 4431 501

BIKERS CENTRUM TT s.r.o.

Nitrianska cesta 30
TRNAVA
917 01
0911 - 662 202

CAMEA Car a.s.

Prešovská cesta 75
KOŠICE
040 01
055 - 7995 386

LUNA MOTOR spol. s r.o.

Revolučná 3
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
031 05
044 - 5474 983