

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Update z 2.5.2019

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 18SMD-130

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/0017/19
Vozidlo kategórie:	M1, N1
Značka:	Toyota
Názov:	ProAce
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E2*2007/46*0538 a e2*2007/46*0537
Typ:	ProAce. Vyrobené v období: Čap sp. Ramena: 3.3.2016 až 20.11.2018 Remenica kompresora klimatizácie: 11.3.2016 až 3.4.2018 Nesprávne utiahnutie prev. riadenia: 27.10.2017 až 11.10.2018 Nesprávne dotiahnutie zad. ramena: 22.10.2016 až 20.10.2018
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Na základe oznámenia z P PZ SR bolo zistené, že predmetná zvolávacia akcia sa týka 9 ks vozidiel evidovaných v SR.
Druh rizika:	V prípade poruchy môže mať vodič problémy s ovládaním vozidla.
Technická porucha:	<u>Čap spodného ramena</u> : možnosť znižovania ťahovacieho momentu až rozpojenie spoja. <u>Remenica kompresora klimatizácie</u> : lom remenice, zvýšené tepelné namáhanie okolitých súčastí <u>Nesprávne dotiahnutie prevodky riadenia</u> : riziko rozpojenia spojov. <u>Nesprávne dotiahnutie zadného ramena</u> : riziko lomu upevňovacích skrutiek ramena
Riziko:	Znížené ovládanie vozidla
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Spoločnosť Toyota Central Europe–Slovakia formou doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do niektorého autorizovaného servisu Toyota na bezplatné vykonanie týchto úkonov: <u>Čap spodného ramena</u> : kontrola spojenia čapu a závesu kola na oboch stranách vozidla, v prípade poškodenia výmena čapu a/alebo závesu kola. <u>Remenica kompresora klimatizácie</u> : výmena remenice. <u>Nesprávne dotiahnutie prevodky riadenia</u> : výmena prevodky a jej uchytenia

	<u>Nesprávne dotiahnutie zadného ramena:</u> výmena skrutiek upevnenia ramena na oboch stranách vozidla.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	1/2019, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulsá 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk