

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Update č. 1 z 2.5.2019

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov LEXUS uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 19SMD-009

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/0428/19
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Lexus
Názov:	Lexus LS500h
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E6*2007/46*0221
Typ:	LS500h vozidlá vyrobené 3.3.2017 až 13.7.2018
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Na základe požiadavky na P PZ SR bolo nám oznámené, že predmetná zvolávacia akcia sa týka 18 ks vozidiel evidovaných v Slov. republike.
Druh rizika:	Zníženie stability vozidla, zvýšenie rizika havárie
Technická porucha:	Pri nesprávnej montáži run-flat pneumatiky na disk môže vo vystužujúcej vrstve bočnice vzniknúť trhlina, ktorá sa prevádzkou môže zväčšovať a zvyšovať riziko zhoršenia stability vozidla a zvýšenie rizika havárie.
Riziko:	Zhoršenie stability vozidla a zvýšenie rizika havárie
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Naša spoločnosť prostredníctvom doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich na bezplatnú výmenu pneumatík v autorizovaných servisoch Lexus.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	3/2019 bez obmedzenia trvania.

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@lexus.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Lexus v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Lexus v SR

PPC TEAM plus, s. r. o. , Einsteinová 13, Bratislava, tel: 262414322

AT a. s., Dlhá 84, Žilina, tel: 417062500