

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typov vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia: 5KET-040.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/0816/19
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Toyota
<b>Názov:</b>	Hilux, Yaris
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	E11*2007/46*2587,AN1P(EU,N), e11*2007/46*0152,XP13M(a).
<b>Typ:</b>	Postihnuté vozidlá boli vyrobené od 1/2015 do 11/2018
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Uvedené rozšírenie zvolávacej akcie sa týka 2012 ks vozidiel evidovaných v SR (podľa databázy PPZ SR zo 6.5.2019)
<b>Druh rizika:</b>	Riziko poranenia
<b>Technická porucha:</b>	Postihnuté vozidlá sú vybavené nafukovacím modulom airbagu vodiča, ktorý obsahuje hnací materiál bezdusíkatej stabilizovanej fázy dusičnanu amónneho. Podľa správ spoločnosti Takata môže prísť k závade modulu v dôsledku degradácie hnacej látky ku ktorej dochádza po dlhodobom vystavení vysokej vlhkosti, vysokým teplotám a vysokým zmenám teploty. Aktivácia nevysušeného nafukovacieho modulu s degradovaným hnacím materiálom môže mať za následok roztrhnutie modulu. Roztrhnutie modulu môže spôsobiť, že kovové úlomky preniknú vzduchovým vakom vysokou rýchlosťou do interiéru vozidla čo môže spôsobiť zranenie alebo smrť cestujúcich vo vozidle.
<b>Riziko:</b>	Iba pri aktivácii airbagu môže prísť k roztrhnutiu chybné vyrobeného nafukovacieho modulu a zraneniu cestujúcich kovovými úlomkami
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., formou doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej výmeny nafukovacieho modulu airbagu vodiča
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	4/2019 bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@toyota.sk](mailto:info@toyota.sk).

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

### Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	417 065 100	<a href="http://www.toyota-zilina.sk">www.toyota-zilina.sk</a>
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	484 165 577	<a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulska 9512/8a	960 01	455 324 353	<a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	377 777 777	<a href="http://www.toyotanitra.sk">www.toyotanitra.sk</a>
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	249 280 225	<a href="http://www.autogrand.sk">www.autogrand.sk</a>
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	527 723 079	<a href="http://www.toyota-poprad.sk">www.toyota-poprad.sk</a>
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	556 254 084	<a href="http://www.toyota-kosice.sk">www.toyota-kosice.sk</a>
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	327 484 448	<a href="http://www.toyotatrencin.sk">www.toyotatrencin.sk</a>
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	335 987 932	<a href="http://www.toyota-trnava.sk">www.toyota-trnava.sk</a>
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	918 447 235	<a href="http://www.pkauto.sk">www.pkauto.sk</a>
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	<a href="http://www.ppc-toyota.sk">www.ppc-toyota.sk</a>
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	357 730 179	<a href="http://www.toyotatarget.sk">www.toyotatarget.sk</a>
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	327 741 026	<a href="http://www.vv-auto.sk">www.vv-auto.sk</a>