

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV, org. zložka
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Logistics Europe NV, org. zložka, Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – uzatváracia klapka sania

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/1140/19
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Mazda
Názov:	3, 6, CX-5
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	
Typ:	3 (BM/BN), 6 (GJ/GL), CX-5 (KE/KF)
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	1965
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Zaseknutie klapky sania
Riziko:	U niektorých vozidiel sa môže uzatváracia klapka sania zaseknúť v uzavretej polohe, čo je spôsobené nahromadenými sadzami okolo ventilu. Môže ale zostať neotvorená z dôvodu zablokovania pohybu a nedostatočnej vratnej sily pružiny klapky. V najhorších prípadoch dochádza k zhasnutiu motora.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Kontrola a vyčistenie ventilu ISV
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Zvolávaciu akciu je možné vykonať vo všetkých servisoch Mazda v rámci EÚ od dňa vydania tejto informácie

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu info@mazda.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk