

**Oznámenie spoločnosti TOP AUTO Slovakia a.s. v zmysle NV SR č.
404/2007 Z. z.**

Spoločnosť TOP AUTO Slovakia a.s. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – kontrola EGR systému

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01420/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Land Rover
Názov:	Range Rover, Range Rover Sport
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e5*2007/46*1053 – Rozsah, e5*2007/46*1056 – Rozsah nad športom
Typ:	
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	0
Druh rizika:	Riziko požiaru
Technická porucha:	Priečna trubica recirkulácie výfukových plynov (EGR) nemusí byť vyrobená podľa špecifikácie a môže prasknúť, čo umožňuje únik vysokoteplotného výfukového plynu. V dôsledku toho môže uniknutý plyn prísť do kontaktu s plastovým viečkom na premennú Camshaft a roztápať sa, čím sa umožní vystavenie kvapalného oleja horúcim výfukovým plynom, čím sa zvyšuje riziko požiaru./
Riziko:	Riziko požiaru
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Dobrovoľné - Stiahnutie výrobku od koncových používateľov (Zo strany: Výrobca)
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	23.10.2020 – 23.10.2021

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: hudec@jlr.sk

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar v Slovenskej republike vid' nižšie: