

**Oznámenie spoločnosti Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka**  
**v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Honda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Honda, uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – Cizí materiál v palivové nádrži.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	Predmetné hlásení zatím nebylo zverejnené v systéme RAPEX																																	
<b>Vozidlo kategórie:</b>	L3e-A3																																	
<b>Značka:</b>	HONDA																																	
<b>Názov:</b>	CRF1000, CRF1100A/D																																	
<b>Číslo typ. schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e4*168/2013*00033*02 e4*168/2013*00115*00																																	
<b>Typ:</b>	SD06, SD09																																	
<b>Počet dotknutých výrobkov v SR:</b>	<p>V SR prodáno 219 ks. Je zasílán oficiální požadavek na zjištění aktuálních dat vozidel provozovaných v SR.  Rozsah postižených VIN:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Od</th> <th style="width: 50%;">Do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JH2SD06C7JK000007</td><td>JH2SD06C8JK004339</td></tr> <tr><td>JH2SD06C0KK100001</td><td>JH2SD06CXKK103570</td></tr> <tr><td>JH2SD06DXJK000012</td><td>JH2SD06D1JK003445</td></tr> <tr><td>JH2SD06DXKK100001</td><td>JH2SD06DXKK102492</td></tr> <tr><td>JH2SD09A2LK000008</td><td>JH2SD09A0LK001707</td></tr> <tr><td>JH2SD09A5LK000004</td><td>JH2SD09AXLK001701</td></tr> <tr><td>JH2SD09C0LK000011</td><td>JH2SD09C2LK003945</td></tr> <tr><td>JH2SD09C0LK000008</td><td>JH2SD09C2LK003931</td></tr> <tr><td>JH2SD09B4LK000004</td><td>JH2SD09B7LK001437</td></tr> <tr><td>JH2SD09B9LK000063</td><td>JH2SD09B9LK001424</td></tr> <tr><td>JH2SD09B5MK100002</td><td>JH2SD09B5MK100002</td></tr> <tr><td>JH2SD09D2LK000018</td><td>JH2SD09D3LK003929</td></tr> <tr><td>JH2SD09D5MK100003</td><td>JH2SD09D8MK100352</td></tr> <tr><td>JH2SD09D9LK000016</td><td>JH2SD09D9LK003904</td></tr> <tr><td>JH2SD09D1MK100354</td><td>JH2SD09DXMK100367</td></tr> </tbody> </table> <p>(v EU bylo prodáno celkem 23235 vozidel)</p>		Od	Do	JH2SD06C7JK000007	JH2SD06C8JK004339	JH2SD06C0KK100001	JH2SD06CXKK103570	JH2SD06DXJK000012	JH2SD06D1JK003445	JH2SD06DXKK100001	JH2SD06DXKK102492	JH2SD09A2LK000008	JH2SD09A0LK001707	JH2SD09A5LK000004	JH2SD09AXLK001701	JH2SD09C0LK000011	JH2SD09C2LK003945	JH2SD09C0LK000008	JH2SD09C2LK003931	JH2SD09B4LK000004	JH2SD09B7LK001437	JH2SD09B9LK000063	JH2SD09B9LK001424	JH2SD09B5MK100002	JH2SD09B5MK100002	JH2SD09D2LK000018	JH2SD09D3LK003929	JH2SD09D5MK100003	JH2SD09D8MK100352	JH2SD09D9LK000016	JH2SD09D9LK003904	JH2SD09D1MK100354	JH2SD09DXMK100367
Od	Do																																	
JH2SD06C7JK000007	JH2SD06C8JK004339																																	
JH2SD06C0KK100001	JH2SD06CXKK103570																																	
JH2SD06DXJK000012	JH2SD06D1JK003445																																	
JH2SD06DXKK100001	JH2SD06DXKK102492																																	
JH2SD09A2LK000008	JH2SD09A0LK001707																																	
JH2SD09A5LK000004	JH2SD09AXLK001701																																	
JH2SD09C0LK000011	JH2SD09C2LK003945																																	
JH2SD09C0LK000008	JH2SD09C2LK003931																																	
JH2SD09B4LK000004	JH2SD09B7LK001437																																	
JH2SD09B9LK000063	JH2SD09B9LK001424																																	
JH2SD09B5MK100002	JH2SD09B5MK100002																																	
JH2SD09D2LK000018	JH2SD09D3LK003929																																	
JH2SD09D5MK100003	JH2SD09D8MK100352																																	
JH2SD09D9LK000016	JH2SD09D9LK003904																																	
JH2SD09D1MK100354	JH2SD09DXMK100367																																	
<b>Druh rizika:</b>	Riziko poranění																																	
<b>Technická porucha:</b>	Během svařování nádrže je generován kysličník zinku, který může během provozu zanést filtr palivového čerpadla.																																	
<b>Riziko:</b>	Zanesení filtru palivového čerpadla může způsobit vynechávání a v nejhorším případě zastavení motoru.																																	
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Majitelé uvedených vozidel budou obesláni s informací a výzvou k návštěvě autorizovaného servisu Honda, kde jim bude provedena oprava.																																	
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	Od 10/12/2020 ve všech autorizovaných servisech Honda v rámci EU bez omezení. (Interní č. akce 3LK)																																	

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: **info@honda.sk**

Zoznam autorizovaných servisov Honda v Slovenskej republike vid' nižšie:

## Zmluvní partneri Honda

### **OMNIA MOTORS a.s.**

Tomášikova 30  
BRATISLAVA  
821 01  
Tel.: 02 - 4824 0482

### **PH KONZULTA spol.s.r.o.**

Zlatovská 27  
TRENČIN  
911 01  
Tel.: 032 - 6400 430

### **MOTOR - CAR BRATISLAVA s.r.o.**

Tuhovská 11  
BRATISLAVA  
831 07  
Tel.: 02 - 4929 4530

### **BIKERS CENTRUM TT s.r.o.**

Nitrianska cesta 30  
TRNAVA  
917 01  
Tel.: 0911 - 662 202

### **Ján BALOGH - STYX**

Rybárska 2832/18  
NITRA  
949 01  
Tel.: 0905 - 406 080

### **AVION s.r.o.**

Košická 4  
ŽILINA  
010 01  
Tel.: 0911 - 669 714

### **K-MOTO spol.s r.o.**

Alejová 3/A  
KOŠICE  
040 01  
Tel.: 0917 - 797 568

### **PATRIK FERENC - RP MOTO**

Bardejovská 2  
PREŠOV Ľubotice  
080 06  
Tel.: 051 - 7713 460