

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 21SMD-029.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00444/21
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Auris (WWE185), Avensis (WWT270, WWT271), RAV4 (WWA42), Verso (WAR20).
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e11*2001/116*0305*18 (Auris), e11*2001/116*0331*08 (Avensis), e6*2001/116*0105*14 (RAV4), e11*2001/116*0350*09 (Verso)
Typ:	28/04/2015 –04/05/2018 (Auris), 06/05/2015 – 04/05/2018 (Avensis), 12/06/2015 – 31/05/2018 (RAV4), 02/03/2015 – 09/11/2017 (Verso).
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Auris – 78 ks, Avensis – 187 ks, RAV4 – 219 ks, Verso – 132 ks.
Druh rizika:	Riziko požiaru
Technická porucha:	Existuje možnosť, že v chladiči recirkulácie výfukových plynov (chladič EGR) môže prísť k vnútornému úniku chladiacej kvapaliny v dôsledku nedostatočnej odolnosti chladiča EGR. Pokiaľ by k tomu došlo, tak by sa v priebehu používania mohla chladiaca kvapalina miešať so sadzami a v kombinácii s vysokými teplotami, ktoré sú bežne prítomné v module EGR, by mohla vytvárať tlejúce usadeniny vo vnútri EGR chladiča a v sacom potrubí. Tento stav môže viesť k lokálnemu tepelnému poškodeniu v sacom systéme, ktoré môže spôsobiť zníženie výkonu motora a rozsvietenie výstražnej kontrolky MIL. Vo výnimočných prípadoch by to mohlo viesť k roztaveniu sacieho potrubia a vo veľmi extrémne vzácnych prípadoch nemôžeme vylúčiť riziko požiaru.
Riziko:	požiaru
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. prostredníctvom doporučených listov skontaktuje majiteľov dotknutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej výmeny chladiča EGR. Počas výmeny chladiča EGR bude skontrolovaný jeho stav. V závislosti na výsledku kontroly chladiča EGR môže byť nutná výmena sacieho potrubia motora.

Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie	Apríl 2021, bez obmedzenia
---	----------------------------

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Název autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
PORTAS GROUP	Zvolen, Rákoš 8818/20/A	960 01	0910334433	www.toyotazvolen.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk