

Oznámenie spoločnosti Teas Slovakia spol. s r. o. v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o. Pod Juhom 6477, Trenčín 911 01, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **N785 - Potrubie chladiacej kvapaliny motora a koleno – výmena**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	
Vozidlo kategórie:	M1G
Značka:	Land Rover
Názov:	Defender
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e5*2007/46*0092*
Typ:	LE
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	868
Druh rizika:	Únik chladiacej kvapaliny
Technická porucha:	Pri benzínových motoroch 2.0l Ingenium I4 plug-in hybridných elektrických vozidiel (PHEV) môže pri prípadnom výpadku pohonu čerpadla chladiacej kvapaliny, ktorý vedie k poklesu toku chladiacej kvapaliny, následne dôjsť k poškodeniu plastového kolena v chladiacom okruhu a k úniku chladiacej kvapaliny.
Riziko:	Riziko úniku chladiacej kvapaliny
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Dobrovoľné - Stiahnutie výrobku od koncových používateľov (Zo strany: Výrobca)
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	29.5.2023 – neobmedzene

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: podporajlr@cebia.com

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar a Land Rover v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri

TOP AUTO Premium a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01

Final – CD Bratislava Ivanská cesta 30, Bratislava 82104

JP-AUTO s.r.o- Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra