

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA a LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia : 23SD-094

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/02220/2023
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Toyota
<b>Názov:</b>	GR86
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e13*2018/858*00225*01
<b>Typ:</b>	Model. Kód: ZN8AK a ZN8AL s dátumami výroby 17.3.2022 až 12.4.2022
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Uvedená zvolávacia akcia sa v SR týka 5 ks registrovaných vozidiel
<b>Druh rizika:</b>	Nehoda
<b>Technická porucha:</b>	V dôsledku nevhodného návrhu riadiaceho obvodu zadného združeného svetidla by mohlo byť za určitých okolností znížené napätie privedené na LED v zadnom združenom svetle. Pokiaľ by k tomu došlo, zadné smerové svetlá a/alebo výstražné svetlá môžu dočasne prestať fungovať. Pokiaľ je tento stav prítomný, môže si vodič všimnúť rýchle blikanie ukazovateľa smeru na prístrojovej doske, keď je spínač ukazovateľov smeru zapnutý. V tomto stave si ostatní účastníci cestnej premávky nemusia uvedomiť, že boli aktivované zadné smerové svetlá alebo výstražné svetlá čo potencionálne zvyšuje riziko nehody.
<b>Riziko:</b>	Nehody
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. prostredníctvom doporučených listov skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaného servisu Toyota na bezplatnú výmenu zadných združených svetiel.
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	10/2023, bez obmedzenia