

**Oznámenie spoločnosti Porsche Slovakia, spol s r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Porsche Slovakia, spol s r.o., Vajnorská 160, 834 01 Bratislava ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky VW, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov VW uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – Predný vzduchový vak (airbag)

|  |  |
|--|--|
| <b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>                | A12/01809/23   |
| <b>Vozidlo kategórie:</b>                                | M1   |
| <b>Značka:</b>   | VW   |
| <b>Názov:</b>  | EOS, GOLF, PASSAT, PASSAT CC, POLO, SHARAN   |
| <b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>    | e1*2007/46*0401*, e1*2001/116*0468*03, e1*2007/46*0623*00, e1*2001/116*0307*, e1*2001/116*0242*00, e1*2001/116*0510*, e1*2001/116*0349*  |
| <b>Typ:</b>  | 7N, 3CC, AU, 3C, 1K, 6R, 1F  |
| <b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b> | 91<br>Dotknuté vozidlá boli vyrobené medzi 30.05.2008 - 13.08.2014   |
| <b>Druh rizika:</b>                                      | Riziko poranenia   |
| <b>Technická porucha:</b>                                | Na vozidlách s predným vzduchovým vakom [airbag] Takata vyrobených v určitom období nastáva možnosť, že sa pyrotechnická nálož v dôsledku vysokej vlhkosti vzduchu a kolísania teploty zhorší. Dôsledkom toho v prípade nehody s aktiváciou vzduchového vaku [airbag] na strane vodiča sa môžu uvoľniť úlomky telesa generátora plynu, ktoré môžu zraniť osoby sediace vo vozidle. |
| <b>Riziko:</b>   | Palivo sa môže zhoršiť v dôsledku vysokej vlhkosti a teplotných výkyvov. V prípade nehody, pri ktorej je nasadený predný airbag, by to mohlo mať za následok uvoľnenie fragmentov z nafukovacieho puzdra a zranenie cestujúcich vo vozidle.  |
| <b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>                     | Na vozidlách Up, eUp, XL1, US- Passat a Crafter bude vymenený predný vzduchový vak [airbag] (kritérá 20 až 24).<br><br>V prípade všetkých ostatných vozidiel, ktorých sa zvolávacia akcia týka, treba vymeniť generátor plynu predného vzduchového vaku na strane vodiča.  |
| <b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>       | 12.06.2023, trvalé<br>Zvolávaciu akciu je možné vykonať vo všetkých autorizovaných servisoch VW v rámci EÚ odo dňa zverejnenia tohto oznamu.   |

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [kd-hotline@porsche.sk](mailto:kd-hotline@porsche.sk)