

**Oznámenie spoločnosti Mikona Subaru s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mikona Subaru s.r.o. ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Subaru, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Subaru uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – SRT280: Porucha detekcie obsadenosti sedadla(ODS).

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01148/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Subaru
Názov:	Forester
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E13 * 2007/46 * 1305 * 04, E13 * 2007/46 * 1305 * 01, E13 * 2007/46 * 1305 * 05, E13 * 2007/46 * 1305 * 06, E13 * 2007/46 * 1305 * 07
Typ:	Forester rok výroby 2015-2018, zasiahnuté len modely s funkciou vyhrievania predných sedadiel.
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	2020-17-08: Zoznam postihnutých vozidiel je v štádiu riešenia
Druh rizika:	Riziko poranenia.
Technická porucha:	Postupom času, v dôsledku zníženia tlaku medzi svorkami v konektore, môže nastať dočasne nestabilné elektrické pripojenie senzora ODS. Senzor ODS nemusí správne vyhodnotiť stav obsadenosti predného sedadla spolucestujúceho.
Riziko:	Ak senzor ODS nedokáže správne určiť obsadenosť sedadla predného spolujazdca, môže sa rozsvietiť výstražné svetlo airbagu. V dôsledku toho sa airbag predného spolujazdca môže deaktivovať, aj keď je sedadlo obsadené, čím sa zvyšuje riziko zranenia spolujazdca v prípade nehody.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	2020-17-08: Prijaté opatrenia v štádiu riešenia Opatrenie – zvolávacia akcia SRT 280 v štádiu riešenia
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	2020-17-08: Prijaté opatrenia v štádiu riešenia Opatrenie – zvolávacia akcia SRT 280 v štádiu riešenia.

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: subaru.garancie@mikona.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Subaru v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Subaru

Mikona, s.r.o. BRATISLAVA
Servis
Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava
telefón: 02/ 48 20 22 31
mobil: +421 903 208 102
mail: subaru.servis@mikona.sk
mail: subaru.prijem@mikona.sk

Mikona s.r.o. Bratislava
Servis
Einsteinova 1, 851 01 Bratislava
mobil: +421 904 229 038
mail: prijem_suzuki@mikona.sk
mail: subaru.ba@mikona.sk

Remesloservis NITRA
Servis
Bratislavská 2, 949 01 Nitra
mobil: +421 917 277 211
mail: servis@remesloservis.sk

Mariol KM, s.r.o. KOMÁRNO
Družstevná ul. 8, 945 01 Komárno
Servis
tel: 035/ 777 87 72
mobil: +421 915 339 446
mail: servis@subaru-komarno.sk

Eurotip, s.r.o. TRENČÍN
J.Derku 785, 911 01 Trenčín
Servis
tel: 032/ 285 11 45
mobil: +421 905 785 785
mail: vyamos@eurotip.sk

Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR PRIEVIDZA
Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza
Servis
mobil: +421 905 825 912
mail:servis@profincar.sk

AUTOS KMEŤ, spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica
Servis
tel: 048/428 55 55
mobil: +421 905 551 055
mail:servis@novy-svet.sk

Avion, s.r.o. ŽILINA
Košická 4, 010 01 Žilina
Servis
tel: 041/ 500 70 87
mobil: +421 905 759 399
mail: servis@avion-za.sk

Mikona, s.r.o. MARTIN
Priekopská 32, 038 61 Martin – Priekopa
Servis
tel: 043/4281 491
fax: 043/4286 080
mobil: +421 902 979 613
mail:servis_suzuki_mt@mikona.sk

Janiga Racing Technologies, s.r.o. LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA
Liptovská Štiavnica 43, 031 01 Liptovská Štiavnica
Servis
tel: 044 / 43 52 145
mobil: +421 911 444 482
mail: jrt@jrt.sk

PP AUTO s.r.o. POPRAD
Hraničná 4001, 058 01 Poprad
Servis
mobil: +421 902 905 277
mail:technik@ppauto.sk

STILCAR Prešov s.r.o. PREŠOV
Pod Táborom 47, 080 01 Prešov

Servis

mobil: +421 904 466 336

mail: servis.po@subaru.sk

STILCAR Košice s.r.o. KOŠICE

Hraničná 1, 040 12 Košice

Servis

mobil:+421 903 611 369

mail:servis@subaru.sk