

**Oznámenie spoločnosti TOP AUTO Slovakia a.s. v zmysle NV SR č.
404/2007 Z. z.**

Spoločnosť TOP AUTO Slovakia a.s. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Jaguar uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia - nahratie aktuálnej verzie softvéru

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01255/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Jaguar
Názov:	XJ
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e11*2007/46*0089
Typ:	NNA
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	2
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Modul regulácie zadržiavacieho systému (RCM) sa môže vrátiť na predvolenú kalibráciu hladiny v prípade neúspešnej aktualizácie. V dôsledku toho doplnkový zadržiavací systém (SRS) nemusí správne rozmiestniť predné airbagy v prípade nehody, čím sa zvyšuje riziko zranenia./
Riziko:	Riziko poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Dobrovoľné - Stiahnutie výrobku od koncových používateľov (Zo strany: Výrobca)
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	12.9.2020

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: hudec@jlr.sk

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri

TOP AUTO Premium a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01

JP-AUTO s.r.o - Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra