

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 20SMD-005.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00160/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Celica, RAV4, Starlet, Yaris
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	Dátumy výroby: Celica: 7.7.1977 až 19.7.1999. RAV4: 5.6.1997 až 31.8.1999. Starlet: 15.10.1997 až 23.12.1998. Yaris: 18.9.1998 až 31.5.1999
Typ:	Celica: AT200, ST202, ST204. RAV4: SXA10, SXA11, SXA15, SXA16. Starlet: EP91. Yaris: SCP10.
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka je k 11/2019 477 kusov vozidiel.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Predmetné vozidlá sú z výroby vybavené jednostupňovým neazidovým nafukovacím modulom airbagu vodiča (označeného firmou Takata ako NADI). Tieto nafukovacie moduly neobsahujú fázovo stabilizovaný dusičnan amonný (PSAN). Aj keď Toyota v súčasnej dobe nepotvrdila vo vzťahu k predmetným vozidlám, tak podľa správy o vadách predloženej Takatou dňa 26. novembra 2019 (19E-080), pohonná látka u niektorých postihnutých nafukovacích modulov môže časom absorbovať vlhkosť, čo podľa firmy Takata súvisí s fóliovým utesnením nafukovacieho modulu. Vstrebávanie vlhkosti do hnacej látky v priebehu času by mohlo viesť k pomalému rozvinutiu alebo k roztrhnutiu nafukovacieho modulu v situáciách, keď je požiadavka na aktiváciu airbagu. Potenciál takýchto neobvyklých scenárov nafukovacieho modulu môžu vyžadovať alebo zhoršovať ďalšie faktory a premenné mimo absorpcie vlhkosti hnacej látky, a spoločnosť Takata alebo Toyota im doteraz plne nerozumejú. Pokiaľ príde k neštandardnej aktivácii airbagu vodiča, mohlo by to zvýšiť riziko zranenia v prípade nehody. Pravdepodobnosť takéhoto výskytu v predmetných vozidlách nieje známa, ale z dôvodu opatrnosti Toyota predkladá túto správu.
Riziko:	poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Bude výrobcom upresnené neskôr. Po získaní postupov túto správu budeme aktualizovať.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Január 2020, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulska 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk