

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.**  
**v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 19SMD-121.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/00216/20
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Toyota, Lexus
<b>Názov:</b>	RAV4, Land Cruiser, RX350/450h
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	E6 * 2007/46 * 0166, e1 * 2007/46 * 0231 (Toyota), e6 * 2007/46 * 0163 (Lexus),
<b>Typ:</b>	Vozidlá vyrobená 5/2015 až 2/2018
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka: Land Cruiser – 40 ks, RAV4 – 194 ks, RX – 0 kusov.
<b>Druh rizika:</b>	Riziko požiaru
<b>Technická porucha:</b>	Tryska ostrekovača čelného skla obsahuje vyhrievanie, ktoré zabraňuje zamŕznaniu kvapaliny vo vnútri trysky. Z dôvodu nesprávneho materiálu tmelu, ktorý drží vyhrievací prvok v tryske ostrekovača, môže vzniknúť medzera medzi tmelom a puzdrom trysky. Môže vzniknúť prasklina vo vyhrievacom prvku po teplotných cykloch pri činnosti vyhrievania. Pokiaľ by k tomu prišlo, mohla by voda, obsahujúca cestnú soľ vniknúť do vyhrievacieho prvku, čo by v najhoršom prípade spôsobilo skrat a prehriatie a zvýšilo tak riziko požiaru vozidla.
<b>Riziko:</b>	požiaru
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. prostredníctvom doporučených listových zásielok pozvalo majiteľov vozidiel do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej výmeny trysiek ostrekovačov za modifikovaný typ.
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	Január2020, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@toyota.sk](mailto:info@toyota.sk).

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

## Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	<a href="http://www.toyotaprievidza.sk">www.toyotaprievidza.sk</a>
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	<a href="http://www.toyota-zilina.sk">www.toyota-zilina.sk</a>
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	<a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulsá 9512/8a	960 01	0455 324 353	<a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	<a href="http://www.toyotanitra.sk">www.toyotanitra.sk</a>
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	<a href="http://www.autogrand.sk">www.autogrand.sk</a>
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	<a href="http://www.toyota-poprad.sk">www.toyota-poprad.sk</a>
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	<a href="http://www.toyota-kosice.sk">www.toyota-kosice.sk</a>
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	<a href="http://www.toyotatrencin.sk">www.toyotatrencin.sk</a>
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	<a href="http://www.toyota-trnava.sk">www.toyota-trnava.sk</a>
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	<a href="http://www.pkauto.sk">www.pkauto.sk</a>
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	<a href="http://www.ppc-toyota.sk">www.ppc-toyota.sk</a>
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	<a href="http://www.toyotatarget.sk">www.toyotatarget.sk</a>
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	<a href="http://www.todos.sk">www.todos.sk</a>
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	<a href="http://www.vv-auto.sk">www.vv-auto.sk</a>