

Oznámenie spoločnosti Mikona Subaru s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Mikona Subaru s.r.o. ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Subaru, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Subaru uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia –SRT 283 Vytekание brzdovej hadičky.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00326/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Subaru
Názov:	Impreza,XV/ Crosstrek
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	Dotknuté vozidlá boli vyrobené v rokoch 2017 až 2019.
Typ:	2017 – 2019- Impreza, XV/Crosstrek vybavené motorom 2.0L , vyrobené od 28.Júla 2016 do 21. Augusta 2018.
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	2020-03-02: Počet dotknutých vozidiel na území SR je 89 kusov.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	V určitých vozidlách, kvôli nedostatočnému vyhodnoteniu tlaku brzdovej kvapaliny na brzdovú hadicu, môže byť tesnenie brzdových hadíc v upevňovacích bodoch nedostatočné. Hoci nedochádzalo k prasknutiu brzdovej hadice v dôsledku jej rozpínania, brzdová kvapalina môže z hadice vytekať v bode spojenia.
Riziko:	Vytečené množstvo brzdovej kvapaliny však nepredstavuje riziko pre nasledujúcu premávku. Neboli doteraz zaznamenané žiadne obavy o bezpečnosť pasažierov. Množstvo vytekajúcej brzdovej kvapaliny za rok je len 0,52 ml. Napriek tomu sa spoločnosť Subaru rozhodla vyhlásiť servisnú kampaň.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	2020-03-02: Prijaté opatrenia v štádiu riešenia
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	2020-03-02: Prijaté opatrenia v štádiu riešenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: subaru.garancie@mikona.sk

Zoznam autorizovaných servisov Subaru v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Subaru

Mikona, s.r.o. BRATISLAVA
Servis
Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava
telefón: 02/ 48 20 22 31
mobil: +421 903 208 102
mail: subaru.servis@mikona.sk
mail: subaru.prijem@mikona.sk

Mikona s.r.o. Bratislava
Servis
Einsteinova 1, 851 01 Bratislava
mobil: +421 904 229 038
mail: prijem_suzuki@mikona.sk
mail: subaru.ba@mikona.sk

Remesloservis NITRA
Servis
Bratislavská 2, 949 01 Nitra
mobil: +421 917 277 211
mail: servis@remesloservis.sk

Mariol KM, s.r.o. KOMÁRNO
Družstevná ul. 8, 945 01 Komárno
Servis
tel: 035/ 777 87 72
mobil: +421 915 339 446
mail: servis@subaru-komarno.sk

Eurotip, s.r.o. TRENČÍN
J.Derku 785, 911 01 Trenčín
Servis
tel: 032/ 285 11 45
mobil: +421 905 785 785
mail: vvamos@eurotip.sk

Ing. Zoltán Kladvík – PROFIN CAR PRIEVIDZA
Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza

Servis

mobil: +421 905 825 912

mail:servis@profincar.sk

AUTOS KMEŤ, spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA

Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica

Servis

tel: 048/428 55 55

mobil: +421 905 551 055

mail:servis@novy-svet.sk

Avion, s.r.o. ŽILINA

Košická 4, 010 01 Žilina

Servis

tel: 041/ 500 70 87

mobil: +421 905 759 399

mail: servis@avion-za.sk

Mikona, s.r.o. MARTIN

Priekopská 32, 038 61 Martin – Priekopa

Servis

tel: 043/4281 491

fax: 043/4286 080

mobil: +421 902 979 613

mail:servis_suzuki_mt@mikona.sk

Janiga Racing Technologies, s.r.o. LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

Liptovská Štiavnica 43, 031 01 Liptovská Štiavnica

Servis

tel: 044 / 43 52 145

mobil: +421 911 444 482

mail: jrt@jrt.sk

PP AUTO s.r.o. POPRAD

Hraničná 4001, 058 01 Poprad

Servis

mobil: +421 902 905 277

mail:technik@ppauto.sk

STILCAR Prešov s.r.o. PREŠOV

Pod Táborom 47, 080 01 Prešov

Servis

mobil: +421 904 466 336

mail: servis.po@subaru.sk

STILCAR Košice s.r.o. KOŠICE

Hraničná 1, 040 12 Košice

Servis

mobil:+421 903 611 369

mail:servis@subaru.sk