

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 19SMD-035.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/1040/19
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Toyota
<b>Názov:</b>	Yaris
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	E11*2007/46*0152
<b>Typ:</b>	NH130, VIN: VNKKD3D3#0A426766 – 0A586475
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Momentálne zisťujeme z evidencie vozidiel PPZ SR počet vozidiel evidovaných v SR. Po identifikácii vozidiel, ktorých sa zvolávacia akcia týka Vám zašleme aktualizáciu Oznámenia.
<b>Druh rizika:</b>	Riziko poranenia
<b>Technická porucha:</b>	Hybridný systém pohonu postihnutých vozidiel obsahuje DC-DC menič, ktorý znižuje napätie vysokonapäťového akumulátora pre nabíjanie 12V akumulátora. V dôsledku chyby spájkovacích nástrojov pri spájkovaní plošných spojov existuje možnosť, že v kombinácii s určitou výrobnou variáciou bude nedostatočne zospájkovaný určitý tranzistor k plošnému spoju v meniči DC-DC a to môže spôsobiť jeho oddelenie po cyklických teplotných zmenách za bežnej prevádzky vozidla. V dôsledku toho nemusí byť dostatočne nabíjaný 12V akumulátor z konvertoru DC-DC a môže prísť k rozsvieteniu výstražných kontroliek, aktivácii zvukových výstražných signálov a zobrazeniu správ na prístrojovom paneli. Pokiaľ je vozidlo prevádzkované v takomto stave a 12V akumulátor je vybitý na určitú úroveň môže sa hybridný systém vypnúť a nasledovať strata hnacej sily. Strata hnacej sily za jazdy pri vyšších rýchlostiach môže zvýšiť riziko havárie.
<b>Riziko:</b>	poranenia
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Spoločnosť Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o., formou doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej kontroly prípadne výmeny DC-DC konvertoru.
<b>Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie</b>	7/2019, bez obmedzenia

## Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Žvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulská 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvládacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@toyota.sk](mailto:info@toyota.sk).