

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 18SMD-104

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/1334/19
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota, Lexus
Názov:	Avensis, Avensis Verso, Corolla, Yaris a Lexus SC430
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E11 * 98/14 * 0181, e11 * 2001/116 * 0181), Yaris (e11 * 2001/116 * 0248, e11 * 2001/116 * 0249, e6 * 98/14 * 0064, e6 * 2001/116 * 0064, e2 * 98/14 * 0248, e2 * 2001/116 * 0248), SC430 (e6 * 98/14 * 0084, e6 * 2001/116 * 0084), schvaľovacie číslo: Avensis (e11 * 2001/116 * 0196), Avensis Verso (e6 * 98/14 * 0083, e6 * 2001/116 * 0083), Corolla (e11 * 98/14 * 0179, e11 * 2001/116 * 0179, e11 * 98/14 * 0180, e11 * 2001/116 * 0180,
Typ:	Dotknuté vozidlá vyrobené v rokoch 2001 až 2011
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Postihnuté vozidlá sú vyhľadávané v databáze registrovaných vozidiel PPZ SR. Databázy jednotlivých modelov boli aktualizované a vozidlá sú do vyhľadávania dopĺňané.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Postihnuté vozidlá sú vybavené nafukovacím modulom airbagu spolujazdca, (Takata označeným ako SPI, PSPI, PSPI-L) použitým ako diel rovnakej konštrukcie pri predchádzajúcej zvolávacej akcii, ktorý obsahuje dusičnan amónny ako hnací plyn. Podľa správ spoločnosti Takata môže prísť k defektu nafukovacieho modulu súvisiacim s bezpečnosťou vozidla v dôsledku degradácie hnacej látky, ku ktorej dochádza po dlhšom vystavení modulu vysokej absolútnej vlhkosti, vysokým teplotám a cyklickým zmenám vysokých teplôt. Aktivácia nafukovacieho modulu tohto typu s degradovaným hnacím materiálom môže mať za následok roztrhnutie modulu. Roztrhnutie nafukovacieho modulu môže spôsobiť prienik kovových úlomkov vzduchovým vakom a následne vysokou rýchlosťou do interieru vozidla, čo môže spôsobiť zranenie alebo smrť cestujúcich vo vozidle.
Riziko:	Poranenia pri aktivovaní airbagu kovovými úlomkami modulu.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., formou doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu Toyota / Lexus na vykonanie bezplatnej výmeny nafukovacieho modulu airbagu spolujazdca.

Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie	8/2019, bez obmedzenia
---	------------------------

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk. Zoznam autorizovaných servisov Toyota a Lexus v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulská 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PKAUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPCTEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk

Zmluvní partneri Lexus v SR

PPC TEAM plus, s. r. o., Einsteinova 13, Bratislava, tel: +421262414322

AT a. s., Dlhá 84, Žilina, tel: +421417062500