

Slovenská obchodná inšpekcia uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti **SKF Sverige Aktiebolag**, so sídlom **Sven Wingquist Gata 2, 415 50 Göteborg, Švédsko** (ďalej len „spoločnosť SKF”).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť SKF informuje širokú verejnosť o identifikovanom probléme s bezpečnosťou a nápravných opatreniach, ktoré prijme vo vzťahu k výrobku – sade ložiska kolesa **VKBA 6781**.

Popis výrobku:

SKF sady ložiska kolesa sú predávané distribútorom a servisom ako náhradný diel pre automobily BMW radu 1 až 4. Sada ložiska kolesa pozostáva z ložiska kolesa a štyroch skrutiek a je používaná na namontovanie kolesa na automobil.

Obrázok č. 1: Vyobrazenie výrobku



Opis rizika:

Spoločnosť SKF zistila vadu v zložení dotknutých SKF sadách ložiska kolesa, v ktorých rozmer závitu skrutiek úplne neapasuje na rozmer závitu ložiska. Z tohto dôvodu nemusí byť ložisko úplne pripevnené na vozidle, čo by v prípade silného nárazu na koleso mohlo spôsobiť čiastočné alebo úplné odpojenie kolesa od skeletu vozidla.

Prijaté opatrenia:

Spoločnosť SKF sa rozhodla iniciovať dobrovoľné stiahnutie dotknutých SKF sad ložiska kolesa a všetky dotknuté výrobky bezplatne vymeniť.

Spoločnosť SKF dala pokyn svojim distribútorom, aby zastavili predaj dotknutých výrobkov, a s pomocou svojich distribútorov a ich zákazníckych servisov začne proces kontaktovania zákazníkov s cieľom informovať ich o stiahnutí dotknutej SKF sady ložiska kolesa.

Distribútori SKF a zákaznícke servisy distribútorov sa obrátia na všetkých postihnutých koncových zákazníkov, ktorí majú alebo môžu mať na svojom automobile BMW namontovanú dotknutú SKF sadu ložiska kolesa.

Koncoví zákazníci budú požiadaní, aby si v garáži, v ktorej bola namontovaná ich sada ložiska kolesa, zarezervovali čas na jej kontrolu, a ak je to potrebné, na výmenu výrobku. Nová sada ložiska kolesa bude namontovaná na auto koncového zákazníka zadarmo.

Dotknuté SKF sady ložiska kolesa distribuované na Slovensko v celkovom počte 5 kusov boli vysledované a stiahnuté z trhu Slovenskej republiky.

Dotknuté výrobky:

Upozornenie sa týka len sady ložiska kolesa VKBA 6781 vyrobené od apríla 2020 do decembra 2020 (vrátane), s nasledovnými dátumovými kódmi 91S, 92S, 93S, 171S, 172S, 174S, 175S, 199S, 200S, 202S, 212S, 213S, 267S, 280S, 281S, 282S, 297S, 343S, určená pre modely automobilov značky BMW radov 1 až 4.

Distribútori alebo ich zákaznicke servisy môžu skontrolovať, či sa na SKF sadu ložiska kolesa vzťahuje stiahnutie z trhu, a to buď skontrolovaním dátumového kódu na štítku na obale sady ložiska kolesa, alebo ak už obal nie je k dispozícii, priamo na výrobku, ako je uvedené nižšie.

Dátumový kód sa nachádza na spodnej časti štítku sady ložiska kolesa, ako je to vyznačené na obrázku nižšie.

Obrázok č. 2: Štítok sady ložiska s vyobrazením dátumového kódu





Ak je ložisko namontované na vozidle bez možnosti zistenia dátumových kódov pomocou obalu, distribútori SKF alebo zákaznicke servisy môžu produkt identifikovať podľa označenia na strane kolesa, ako je uvedené nižšie.

- (a) Ak výrobok nemá **žiadne** označenie, ako je to znázornené na obrázku nižšie, na ložisko sa vzťahuje stiahnutie z trhu a **musí byť vymenené**.



- (b) Ak má výrobok **ktorékoľvek z dvoch nasledujúcich označení**: „*SKF* označenie + 156“ alebo „*IJL 33033 KOREA*“, ako je vidieť na obrázkoch nižšie, ložisko nie je dotknuté stiahnutím z trhu a nemusí byť vymenené.



Dovoľujeme si upozorniť, že stiahnutie z trhu je obmedzené na jednotky s vyššie uvedenými dátumovými kódmi a nemá vplyv na žiadne jednotky predané pred alebo po období od apríla 2020 do decembra 2020. **Ak má sada ložiska kolesa SKF VKBA 6781 iný dátumový kód ako je uvedené vyššie, je výrobok bezpečný na používanie.**