

Prebytočný huteľný majetok SOI - zariadenie kuchyne

Inv.majetok	Označenie IM	Popis technického stavu znalcom
92000907	Klat masiarsky	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení
92000911	Regal skladovy, kovovy lakov.	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, poškodenie laku a mierne prehnutie
92000912	Regal skladovy, kovovy lakov.	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, poškodenia laku na viacerých miestach, korózia
92000915	Regal skladovy, kov.smalt	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, poškodenie laku na viacerých miestach, korózia
29000001	Sporak plynovy SILKO 4-plat.	kompletný, znečistený, korózia vedenia plynových trubiek, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000002	Element neutralny	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných povrchových poškodení
29000003	Panva smaziaca el.	kompletná, znečistená, predpokladá sa jej funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000004	Kotol plynovy varny	kompletný, mierne znečistený, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000005	Element neutralny	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných povrchových poškodení
29000006	Friteza dvojkosova el.	kompletná, znečistená, korózia špirál, predpokladá sa jej funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000007	Vana ohrievacia BAIN MARLE	kompletná, mierne znečistená, predpokladá sa jej funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000008	Vylevka kombinovana s umyvad	kompletná, funkčná, prevádzkyschopná, mierne znečistená, bez významných povrchových poškodení
29000009	Konvektomat el.	z dôvodu pokusu o odcudzenie bolo zariadenie neodborne demontované od podstavca a uložené na ľavý bok, ktorý však nie je nosnou časťou konvektomatu - predpokladá sa poškodenie ľavej bočnej steny, inak je kompletný, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000010	Podstavec pod konvektomat	z dôvodu pokusu o odcudzenie konvektomatu bolo zariadenie neodborne demontované, mierne deformácie styčných plôch, inak bez významných poškodení, kompletný, funkčný, prevádzkyschopný
29000012	Drez umyvaci 700x700	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000013	Drez umyvaci 700x700	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000014	Stol pracovny 1200x700	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000017	Stroj kuchynsky univerzalny	nekompletný - chýbajú tri základné nástavce, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000019	Vozik vyhrievaci vydajny el.	kompletný, mierne deformácie bočného krytovania, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť

Inv.majetok	Označenie IM	Popis technického stavu znalcom
29000020	Digestor stropny	kompletný, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000021	Skrinka nastenna SILKO	kompletná, funkčná, prevádzkyschopná, bez významných poškodení povrchu
29000022	Skrinka nastenna SILKO	kompletná, funkčná, prevádzkyschopná, bez významných poškodení povrchu
29000023	Stroj narezovy	kompletný, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000024	Zasobnik na taniere 1-valcov	čiastočne nekompletný, chýbajú plastové kryty na šachty, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000025	Zasobnik na taniere 1-valcov	kompletný, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000026	Zasobnik na podnosy a pribor	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný
29000027	Regal mob.na salaty,kompoty	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný
29000028	Krajac zeleniny	kompletný, silne znečistený, nekompletný set krájacích kotúčov, poškodené tlačidlo ovládania, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000029	Mlynček na mašo	čiastočne nekompletný - chýba násypník, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000030	Skrina chladiaca DERBY EXPO	čiastočne nekompletná - chýba kryt chladiaceho agregátu, nedá sa vylúčiť čiastočný, alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000031	Rura mikrovlnná PANASONIC NE	po vykonaní servisných úkonov a očistení sa predpokladá jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000032	Stol pracovny so spod.policou	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000033	Stol pracovny so spod.policou	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000034	Vitrina stolova chladiaca	nebolo možné posúdiť jej kompletnosť - predpokladám, že je kompletná, nedá sa vylúčiť čiastočný alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000037	Drez umyv. 2-dielny SILKO	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000039	Umyvací stroj COMENDA	kompletný, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť, stopy korózie na viacerých miestach
29000055	Nadoba na odpady, mobilna	kompletná, funkčná, prevádzkyschopná, bez významných poškodení povrchu
29000042	Skrina chladiaca DERBY	nedá sa vylúčiť čiastočný alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000043	Skrina chladiaca DERBY	čiastočne nekompletná - chýba kryt chladiaceho agregátu, nedá sa vylúčiť čiastočný, alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné

Inv.majetok	Označenie IM	Popis technického stavu znalcom
29000044	Skrina chladiaca DERBY	čiastočne nekompletná - chýba kryt chladiaceho agregátu, nedá sa vylúčiť čiastočný, alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000045	Drez umyvaci 2-dielny	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu, menšie deformácie
29000046	Regal skladovy -atyp.	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000047	Nadoba na odpadky, mobilna	kompletná, funkčná, prevádzkyschopná, bez významných poškodení povrchu
29000048	Vaha mostkova do 50 kg, SMK	kompletná, predpokladá sa jej funkčnosť a prevádzkyschopnosť
29000049	Vozik na surovinu	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000050	Stol umyvaci s 2-drezom	kompletný, funkčný, prevádzkyschopný, bez významných poškodení povrchu
29000051	Nadoba na odpadky, mobilna	kompletná, funkčná, prevádzkyschopná, bez významných poškodení povrchu
29000052	Box chladiaci MINI 3200	nedá sa vylúčiť čiastočný alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000053	Skrina chladiaca EXPO 48 BC	čiastočne nekompletná - chýba kryt chladiaceho agregátu, nedá sa vylúčiť čiastočný, alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000054	Skrina mraziaca EXPO 48 BF	čiastočne nekompletná - chýba kryt chladiaceho agregátu, nedá sa vylúčiť čiastočný, alebo úplný únik chladiaceho média, vo výpočte však budem uvažovať, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné
29000018	Zasobník na taniere 1-valcov	kompletný, predpokladá sa jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť