



RENAULT

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 10. 06. 2013

13110704/2013

FAKTÚRA - Faktúra

číslo : 10130504

ZHOTOVITEĽ:

AUTOMAPE - spol. s r.o.

Bardejovská 26

Prevádzka:

Tel: 051/77 64 825

E-mail: martina.kucharova.automape@partner.renault.sk

Účet : 4340000101 / 3100

Banka: Sberbank Slovensko, a.s.

BIC: LUBASKBX

IBAN: SK58 3100 0000 0043 4000 0101

Zápis v obchodnom registre:

OS Prešov oddiel: Sro, Vložka č.: 260/P

IČO: 17146771

DIČ: 2020518049

IČ DPH: SK2020518049

Podacia číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/lyst:

Vydavuje:

080.01. Prešov

OBJEDNÁVATEĽ:

ÚI SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Prievozká 32

827 99

Bratislava 27

Tel:

IČO: 17331927

DIČ:

Mobil: +421 907730755

IČ DPH:

ZODPOVEDNÁ OSOBA:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE :

Objednávka / schvalovacie č. : 9720130008

Zákazkový list :

620362

Dátum vystavenia :

31.05.2013

Dátum splatnosti :

07.06.2013

Dátum dodania tovaru / služby :

31.05.2013

Forma úhrady:

Prevodným príkazom

VOZIDLO:

CLIO 2 BERLINE 4PRTE

VIN :

VF1LB0BC527748984

Ev. číslo :

BA-042HN

Stav KM :

194207

Dátum 1. prihlásenia :

28.11.2002

Číslo poisťnej udalosti :

Číslo servisnej zmluvy :

ROZSAH A PREDMET ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:

ZÁSAH NÁZOV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DIELU

KS / CENA ZA

CENA

ZĽAVA

CENA PO

SADZBA

CENA CELKOVO

HOD JEDNOTKU CELKOVO

ZĽAVE

DPH

BEZ DPH

BEZ DPH BEZ DPH

A S5+ Poškodené plynové lanko - výmena. Výmena zadné pravé ložisko kola, výmena zadný brzdový valček - tečie, nastaviť

Diely

182015364R	KABEL	1,00	32,54	32,54	20%	26,030	20 %	26,03
7701205812	LOŽISKO	1,00	67,65	67,65	20%	54,120	20 %	54,12
7701070668	BRZDOVÝ VALEC	1,00	48,18	48,18	20%	38,540	20 %	38,54
7711218589	BR.KVAP.DOT4 N.VIZKO	1,00	8,49	8,49	20%	6,790	20 %	6,79

Celkom diely:

125,48

bez DPH

Servisné práce

3153	VÝMENA LANKO AKCELERÁTORA	0,50	19,12	9,56			20 %	9,56
3448	VÝMENA LOŽISKO ZADNÉHO KOLESA P.	0,80	19,12	15,30			20 %	15,30
3099	DEM.MON. VALEC ZADNÉHO KOLESA L.	0,30	19,12	5,74			20 %	5,74
3155	ODVZDUŠ. BRZDOVÝ OKRUH	0,60	19,12	11,47			20 %	11,47
1999	D+M+C zadné brzdy	0,80	19,12	15,30			20 %	15,30

Celkom práca:

57,37

bez DPH

CELKOVO ZÁSAH A:

182,85

B Výmena tyčky a čapy riadenia + spodné rameno + geometria.

Diely

7701476762	CASTI RIADENIA	1,00	54,15	54,15			20 %	54,15
7701476763	TIAHLO + CAP	1,00	54,15	54,15			20 %	54,15
8200942408	ZÁVESNÉ RAMENO	1,00	77,90	77,90			20 %	77,90

Celkom diely:

186,20

bez DPH

Servisné práce

3329	DEM-M.X2 TIAHLO ČAPU RIADENIA	1,30	23,90	31,07			20 %	31,07
3464	KON.GEOM PREDNÁ A ZADNÁ NÁPRAVA	1,20	23,90	28,68			20 %	28,68
3465	NAS.ZBIE PREDNÁ A ZADNÁ NÁPRAVA	0,30	23,90	7,17			20 %	7,17
3390	VÝMENA SPOD. RAM.PRED.POLON. P.	0,80	23,90	19,12			20 %	19,12



RENAULT

FAKTÚRA - Faktúra

Číslo :

10130504

ROZSAH A PREDMET ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:

ZÁSAH NÁZOV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DIELU

KS / CENA ZA CENA ZĽAVA CENA PO SADZBA CENA CELKOVO
HOD JEDNOTKU CELKOVO ZĽAVE DPH BEZ DPH
BEZ DPH BEZ DPH

86,04 bez DPH

Celkom práca:

CELKOVO ZÁSAH B:

272,24

Servisné práce

46818

ZĽAVA podvozky 2013 -
"Paušálne ceny"

1,00

-33,33

-33,33

20 %

-33,33

Celkom práca:

-33,33

bez DPH

CELKOVO ZÁSAH C:

-33,33

CELKOVO NA ÚHRADU EUR

506,11

REKAPITULÁCIA (SK):

SADZBA

DAŇOVÝ ZÁKLAD

DPH

NIE PREDMETOM DPH

0,00

OSLOBODENÉ PLNENIE

0,00

ZNÍŽENÁ SADZBA

0,00

0,00

ZÁKLADNÁ SADZBA

421,76

84,35

SKK

15 247,07

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Cena v SKK má len informatívny charakter v zmysle
povinnosti duálneho zobrazenia.

PREVZAL A SÚHLASÍ

[Signature]

VYSTAVIL :

Kuchárová Martina, Mgr.

mobilní telefon :



RENAULT

AUTOMAPE - spol. s r.o.

Ul. Bardejovská č. 26

080 01 Prešov

fax: 051 / 7764 825

mob: 0903 637 578

Na zákazke pracovali : Mikula Marek, Kuchár Peter

Posledných 6 znakov názvu pneumatiky označuje hodnotenie pneumatiky podľa európskej legislatívy

v poradí: Valivý odpor / Brzdné vlastnosti na mokre / Trieda hlučnosti - Vonkajšia hlučnosť v decibeloch

Na opravu hradenú zákazníkom je poskytovaná zmluvná záruka v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia opraveného vozidla zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie v rámci záruky má zákazník právo na odstránenie vady opravou. Postup pri odstránení vady určuje servis. Vady opravy, ktoré sa vyskytujú na vozidle v čase prevzatia, je možné uplatniť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia opraveného vozidla. Zákonné nároky spotrebiteľa zostávajú nedotknuté.