

FAKTÚRA

1311486/2013

Dodávateľ: IČO: 44108672 CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2 951 41 Lužianky B.účet: 1218917000/1111 IBAN: SK19 1111 0000 0012 1891 7000 UniCredit Bank Slovakia, a.s. (BIC:UNCRSKBX) Obch./živ. Okresný sud Nitra, vložka číslo:22082/N register:	DIČ: 2022600217 IČ DPH: SK2022600217	FAKTÚRA číslo 20131397 Variabilný symbol : 20131397 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 17331927 DIČ: Slovenská obchodná inšpekcia ÚI Prievozská 32 827 99 Bratislava 215	

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 20132290	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 24.12.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 17.12.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 16.12.2013
--	--

Obj. č. 1020130327
 Servis vozidla SEAT CORDOBA , BA 286UX , 56823km
 Servisná prehliadka vozidla: Vymena filtrov:kabinovy,vzduchovy,olejovy
 Vymena motorového oleja, Diagnostika motora, Vymena zap.sviecok
 Čistenie a dezinfekcia klimatizácie, Kontrola brzd a podvozku.
 Kontrola brzdovej a chladiacej kvapaliny
 Zistené a neriešené :
 - opotrebovaná autobatéria
 - nutná výmena rozvodov



Servis vozidla SEAT CORDOBA , BA 283UX , 57453 km
 Servisná prehliadka vozidla: Vymena filtrov:kabinovy,vzduchovy,olejovy
 Vymena motorového oleja, Diagnostika motora, Vymena zap.sviecok
 Čistenie a dezinfekcia klimatizácie, Kontrola brzd a podvozku.
 Kontrola brzdovej a chladiacej kvapaliny,

Servis vozidla RENAULT THALIA , BA 425HP , 151234 km
 Servisná prehliadka vozidla: Vymena filtrov:palivovy,vzduchovy,olejovy
 Vymena motorového oleja, Diagnostika motora, Kontrola osvetlovacej sústavy.
 Vymena predného praveho svetla, Kontrola centralného uzamykania.
 Vymena mechanizmu zámku centralného ovládania s motorcom
 Kontrola brzd a podvozku, Kontrola brzdovej a chladiacej kvapaliny.
 výmena predných stieracov
 Zistené a neriešené :
 vodičov bezp.pás občas nefunguje - nutná výmena pásu

Servis vozidla RENAULT THALIA , BA 423HP , 144833 km
 Servisná prehliadka vozidla: Vymena filtrov:palivovy,vzduchovy,olejovy
 Vymena motorového oleja, Diagnostika motora
 kontrola rosenia celného skla, demontaz prístrojovej dosky
 výmena radiатора kúrenia, nastavenie, test
 kontrola posilovaca riadenia, doplnenie naplni
 Kontrola brzd a podvozku, Kontrola brzdovej a chladiacej kvapaliny.
 výmena predných stieracov, pretesnenie celenoh skla, premazanie LP dvier

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	DPH
				Jednotková	Celková %

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
CF9323	KAB.FILTER 6Q0 820 367 B	2.000	ks	9.66	19.32	20
PH8993	OLEJ.FILTER 030 115 561 AN	2.000	ks	5.24	10.48	20
CA10509	Vzduch.filter 036 129 620 H	2.000	ks	14.50	29.00	20
GTXMAG 5W401L	MAG.5W40 1L	16.000	ks	7.50	120.00	20
ZFR6T-11G	Zhaviaca sviečka 101905617C	8.000	ks	9.15	73.20	20
CA G12 3L	Chladica kvapalina	1.000	ks	8.00	8.00	20
SPOTREBNY	MATERIAL	1.000	ks	22.00	22.00	20
SERVIS	SERVIS VOZIDLA	20.000	Nh	15.00	300.00	20
DIAGNOSTIKA	VOZIDLA	4.000	Nh	20.00	80.00	20
CISTENIE	INTERIERU	2.000		0.01	0.02	20
DEZINFEKCIA	KLIMATIZACIE+INTERIERU	2.000		36.00	72.00	20
G10230	Palivový filter	2.000	ks	8.50	17.00	20
CA10447	Vzduchový filter	2.000		5.72	11.44	20
PH5796	OLEJOVY FILTER	2.000	ks	4.56	9.12	20
574384	Sada stieracov	2.000	ks	28.00	56.00	20
CA G11 1L	Chladica kvapalina	2.000	ks	3.00	6.00	20
24155	7701054063 Prave predne svetlo	1.000		154.17	154.17	20
LRB00474	8200094389 Zamok s motorcekom	1.000	ks	100.44	100.44	20
321710-U	7701044790 Radiator kurenia	1.000		115.00	115.00	20

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 1 443.83

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	1 203.19	240.64	1 443.83
		1 203.19	240.64	1 443.83

CARBON
 SERVIS
 04 108 672
 LUZIANKY
 DPH: SK2022600317