

MATADOR Slovensko s.r.o., prevádzkovateľ siete Pneubox, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov  
IČO: 36336556, IČ DPH: SK2021867705, DKP: 6712021867705056  
č. bank. účtu: 171280-0025573163/7500, ČSOB, a. s., IBAN: SK74 7500 1712 8000 2557 3163, BIC: CEKOSK BX  
Zapísaná v OR: Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, v. č. 14748/R

1110477/2011

13-04-2011

DIČ SK2021867705

MATADOR Slovensko s.r.o.  
Partizánska cesta 114  
974 01 Banská Bystrica

FAKTURA

str.: 1

SOI - ústredný inšpektorát  
Prievozská 32, P.O.Box 29

SK 827 99 Bratislava 27

Č. zákazníka MM00002627  
Č. dokladu 2242002491  
Dát. vystavenia 06-04-2011

Prosím použite tieto údaje pre platby a požiadavky

IČO: 17331927

Vystavil : Sámelová, Lubomíra


Dodací list 2242002491

ŠPZ: BA044HN  
číslo objednávky: 9620110010

| R. | Názov položky                                | Množ. | Cena za MJ | %     | JednCena | Čiastka EUR | DPH |
|----|--|-------|------------|-------|----------|-------------|-----|
| 1  | Demontáž a montáž kolesa<br>M0000110         | 4     | 1.090      | 10.00 | 0.98     | 3.92        | 20  |
| 2  | Vyváženie plech. kompletu<br>M0000113        | 4     | 1.260      | 10.00 | 1.14     | 4.54        | 20  |
| 3  | Hustenie pneumatiky vzduchom<br>M0000115     | 4     | 0.210      | 10.00 | 0.19     | 0.76        | 20  |
| 4  | Čistenie disku - umývačka kolies<br>M0000122 | 4     | 0.840      | 10.00 | 0.76     | 3.02        | 20  |
| 5  | VT 5g<br>M1003705                            | 15    | 0.100      |       | 0.10     | 1.50        | 20  |

Upozornenie: Doklad slúži zároveň ako dodací list !

  
MATADOR Slovensko s.r.o.  
Partizánska cesta 114, 974 01 Ban. Bystrica  
tel. +421 / 48 / 414 28 33  
IČO: 36 336 556, IČ DPH: SK2021867705

| PODPIS  | Čiastka | Hodnota bez DPH | DPH - hodnota | Hodnota spolu | Mena |
|---|---------|-----------------|---------------|---------------|------|
|  | 13.74   | 13.74           | 20.0%         | 16.49         | EUR  |

Platba do 20-Apr-2011.

Interný údaj pre účtovníctvo S242002718/M014/200411/2242002491///0002//0//100062/0745/0  
Poznámka pre uťahovanie skrutiek: Vážení zákazníci, po odjazdení cca 100 km je potrebné skontrolovať utiahnutie skrutiek z dôvodu Vašej bezpečnosti.