

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je jedným z orgánov dohľadu, ktorý má právomoc a povinnosť kontrolovať pyrotechnické výrobky (ďalej len „PV“). Na základe tejto skutočnosti SOI záverom roka 2019 vykonala kontrolu, zameranú na dodržiavanie požiadaviek uvádzania, distribúcie a predaja PV. Vykonaná kontrola PV kategórií F1, F2, F3, P1 a T1 bola zameraná na dodržiavanie nasledovných právnych predpisov:

- zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 128/2002 Z. z.“),
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“),
- Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa pyrotechnických výrobkov na trhu (ďalej len „NV SR č. 70/2015 Z. z.“),
- Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (ďalej len „NV SR č. 485/2008 Z. z.“),
- Nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z. z. ktorých sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky (ďalej len „NV SR č. 398/1999 Z. z.“).

Dohľad nad obmedzeniami predaja, podmienkami predaja, skladovania a prepravy PV všetkých kategórií PV, ktoré sú okrem iného upravené aj zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonáva Hlavný banký úrad a jemu podriadené Obvodné banké úrady.

Aktuálny právny stav na trhu SR neumožňuje uvádzať na trh PV, ktorých zhoda vlastností bola posúdená v zmysle NV SR č. 485/2008 Z. z. alebo NV SR č. 398/1999 Z. z., ale tieto PV môžu byť naďalej predávané na trhu až do uplynutia ich doby spotreby.

Predmetom kontroly boli PV kategórii F1, F2, F3, P1 a T1 v zmysle § 20 NV SR č. 70/2015 Z. z.. Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti bolo overiť, či PV, ktoré sú uvedené a sprístupnené na trhu spĺňajú požiadavky:


- na označenie požadovanými údajmi,
- na označenie CE,
- majú posúdenú zhodu,
- majú vydané vyhlásenie o zhode,
- sú vybavené návodom na používanie.

Zároveň inšpektori SOI vykonávali aj kontroly plnenia základných podmienok predaja vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sú v kompetencii SOI. Medzi základné povinnosti podnikateľských subjektov patria napr. vydanie dokladu o kúpe a jeho predpísané náležitosti, možnosti reklamácie a informácia o alternatívnom riešení sporov, označenie PV predajnou cenou, označenie prevádzkovej jednotky a umiestnenie reklamačného poriadku.

## Výsledky kontroly

V rámci kontrolnej činnosti zameranej na kontrolu pyrotechnických výrobkov bolo prekontrolovaných spolu **89 PJ**, pričom bolo vykonaných **90 kontrol**. Nedostatky boli zistené v **8 PJ**, čo predstavuje **8,99 %** z celkovo prekontrolovaných PJ.

Graf č. 1 Výsledky kontrol PV



Podrobné výsledky kontrol PV sú uvedené v tabuľke:

		celkom	s nedostatkom
Počet kontrolovaných PJ/kontrol:		89 PJ/90	8PJ
Obmedzenie predaja celkom podľa	<i>druh opatrenia</i>	<i>počet druhov</i>	<i>hodnota</i>
	povinné opatrenie - zákaz	3	269,00
	dobrovoľné opatrenie	3	190,00
<i>Opatrenie</i>	<i>Nedostatok</i>	<i>počet druhov</i>	<i>hodnota</i>
obmedzujúce opatrenia dobrovoľné opatrenia	nesprávne značenie	3	190,00
	chýbajúce návody	2	267,00
	po dobe spotreby	1	2,00
<i>iné opatrenia:</i>	<i>Zistené nedostatky:</i>		<i>počet</i>
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov	Chýbala informácia o ARS		1
	Chýbal oznam, kde je možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z.		1
	Nesprávny názov výrobku na doklade o kúpe		1
	Chýbajúci údaj na doklade o kúpe – neuvedená adresa prevádzky		3
	Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzke, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľmi neboli odlíšení od spotrebiteľa odevom alebo označením		1
	V čase kontroly nebolo predložené rozhodnutie na ochranu zdravia		1
<i>podnety</i>	<i>počet evidovaných</i>	<i>počet šetrených</i>	<i>počet opodstatnených</i>
spotrebiteľia	2	1	0

Pri 3 druhoch PV uložili inšpektori v zmysle § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z. opatrenia, ktorými zakázali sprístupňovanie na trhu do odstránenia zistených nedostatkov:

- v 1 PJ bol v ponuke a v predaji 1 druh výrobku po uplynutí doby spotreby,
- v 1 PJ boli v ponuke 2 druhy PV, ktorým chýbal návod na používanie v štátnom jazyku.

V 1 PJ inšpektori pri 3 druhoch PV, ktoré neboli označené úplným sídlom, miestom podnikania alebo adresou výrobcu, v celkovej hodnote 190,00 €, umožnili prijať kontrolovanej osobe dobrovoľné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenie na odstránenie nedostatkov a stiahla PV z predaja.

Záväzné pokyny v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z. na odstránenie zistených nedostatkov boli uložené v 6 PJ a to z nasledovných dôvodov:

- neposkytnutá informácia o ARS,
- v priestoroch prevádzkarne sa nenachádzal žiaden oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nesprávny názov výrobku na doklade o kúpe,
- chýbajúci údaj na doklade o kúpe výrobku (chýbala adresa prevádzkarne),
- zamestnanec nebol od spotrebiteľov odlišený odevom ani označením,
- nebolo predložené rozhodnutie na ochranu zdravia.

## Záver

Vzhľadom na rizikovosť sortimentnej skupiny pyrotechnické výrobky, SOI vykonáva každoročne v závere roka celoslovenské kontroly PV v oblasti dodržiavania právnych predpisov pri predaji zábavnej pyrotechniky.

Výsledky celoslovenskej kontroly za rok 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi preukazujú výrazné zlepšenie. V rokoch 2017 bolo zistených 18,7 % PJ a v roku 2018 až 21,62% PJ s nedostatkami. Za rok 2019 bolo prekontrolovaných spolu 89 PJ, pričom nedostatky boli zistené v 8 PJ, čo predstavuje 8,99 %. Vzhľadom na túto skutočnosť môžeme konštatovať, že výsledky za rok 2019 vykazujú výrazné zlepšenie podnikateľských subjektov v dodržiavaní právnych predpisov pri uvádzaní, distribúcií a predaji PV na trhu SR.

## Graf č. 2 Porovnanie PJ s nedostatkami v rokoch 2017-2019



Z výsledkov kontrol PV vyplýva, že medzi najpočetnejšie nedostatky pri predaji PV patria nesprávne značenie výrobkov, chýbajúce návody na použitie v štátnom jazyku a chýbajúci údaj na doklade o kúpe výrobku.

V 2 PJ sa v ponuke spotrebiteľom nachádzalo 8 druhov PV, ktorých zhoda vlastností bola posúdená v zmysle NV SR č. 485/2008 Z. z., pričom neboli zistené žiadne nedostatky a výrobkom je umožnený dopredaj až do uplynutia ich doby spotreby.

Záverom je nutné konštatovať, že opatrenia SOI pri kontrole PV sú obmedzené len na kontrolu technických požiadaviek a všeobecných podmienok predaja v kategórii F1, F2, F3, T1, P1. Neporovnateľne širšie kompetencie má Hlavný banský úrad a jemu podriadené Obvodné banské úrady, ktoré sú oprávnené kontrolovať okrem technických požiadaviek a bezpečnosti PV kategórie F4, T2, a P2 aj podmienky predaja, skladovania a prepravy a obmedzení predaja PV prostredníctvom internetového obchodu ako aj časového obmedzenia predaja PV všetkých kategórii, ktoré upravuje zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### **Prijaté opatrenia:**

1. Zo všetkých uskutočnených kontrol PV boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy a pri zistení nedostatkov boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.
2. Inšpektori umožnili 1 kontrolovanej osobe pri 3 druhoch PV v celkovej hodnote 190,00 € prijať dobrovoľné opatrenie, že nebudú ďalej predávať a distribuovať predmetné výrobky do odstránenia zistených nedostatkov.
3. U 2 kontrolovaných PJ pri 3 druhoch PV v celkovej hodnote 269,00 € uložili inšpektori v zmysle § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z. opatrenia, ktorými zakázali sprístupňovanie na trhu do odstránenia zistených nedostatkov.
4. V 6 PJ inšpektori SOI nariadili záväzným pokynom kontrolovanej osobe podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z. odstrániť zistený nedostatok v oblasti dodržiavania všeobecných podmienok predaja.