

Na základe plánu práce na 2. polrok 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v období 04.09.2017 - 29.09.2017 kontrolnú akciu zameranú na preverenie dodržiavania zákazov v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“), podľa ktorých je zakázané uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“):

- a) technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (*ďalej len „zakázané technické prostriedky a zariadenia“*),
- b) zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia (*ďalej len „zvláštne výstražné svietidlá a znamenia“*) iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) používať.

Obsahom kontroly bola aj kontrola plnenia zákazu v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o reklame“), podľa ktorého je zakázané šíriteľom reklamy prezentovať technické prostriedky a zariadenia, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná podľa § 23b ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z..

Predmetom kontroly boli konkrétne prenosné/pevné antiradary; rádiové/laserové antiradary; laserové rušičky; majáky, predátory a sirény modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej a modrej farby; zvláštne výstražné znamenia a pod. Príklady kontrolovaných výrobkov sú uvedené v prílohe č. 1.

Objektmi kontroly boli dovozcovia, distribútori a predávajúci, ktorí uskutočňujú predaj náhradných dielov a autopríslušenstva pre spotrebiteľov.

Informatívna časť

Zákon č. 8/2009 Z. z. ustanovuje v § 3 všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, medzi ktoré patrí okrem iného aj zákaz používania technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenia vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie.

Účinnosťou zákona č. 412/2015 Z. z. od 1.3.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z., je zakázané nielen používanie a umiestnenie predmetných technických prostriedkov vo vozidle, ale aj ich uvedenie, sprístupnenie a ponuka na trhu SR.

V premávke na pozemných komunikáciách sa môžu v zmysle § 22 zákona č. 725/2004 Z. z., prevádzkovať vozidlá, ktoré sú vybavené zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych výstražných svetiel alebo zvláštnych výstražných znamení.

Okruh vozidiel vybavených zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych výstražných svetidiel modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštnych výstražných zvukových znamení vymedzuje § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. ako:

I. vozidlá s právom prednostnej jazdy

- a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
- b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchranej služby, záchranej zdravotnej služby a banskej záchranej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
- c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
- d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
- e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
- f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
- g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
- h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
- i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
- j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
- k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
- l) obecnej polície, ktoré určí obec;

II. vozidlá, na ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti v osobitných prípadoch vydalo povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení;

III. vozidlá sprevádzané vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy.

Výsledky kontrolnej akcie

V sledovanom období vykonala SOI kontroly v 106 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“) v rámci celého Slovenska. Nedostatky v oblasti zákona č. 725/2004 Z. z. boli zistené v 12 PJ, čo predstavuje 11,3 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ. Inšpektori SOI zistili porušenie zákazov v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. celkovo pri 59 druhoch v celkovej hodnote 12 561,59 €.

V jednom prípade bol kontrolovaný subjekt v postavení dovozcu a vo všetkých ostatných prípadoch bol kontrolovaný subjekt v postavení distribútora a predajcu.

Inšpektori SOI sa zameriavali nie len na kontrolu predaja zakázaných technických prostriedkov a zariadení, a zvláštnych výstražných svetidiel a znamení v kamenných prevádzkach, ale aj na kontrolu ponuky takýchto výrobkov prostredníctvom internetového predaja.

Kontrola zakázaných technických prostriedkov a zariadení

Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať zakázané technické prostriedky a zariadenia v 3 PJ pri 10 druhoch takýchto výrobkov v celkovej hodnote 9337,4 €. Vo všetkých prípadoch bol kontrolovaný subjekt v postavení distribútora a predajcu.

Tabuľka č. 1 – Stručný prehľad výsledkov kontrolnej akcie:

Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať fyzicky v PJ	Počet PJ s nedostatkom	Počet druhov	Celková hodnota druhov / €
zakázané technické prostriedky a zariadenia v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z.	1	1	605
Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať prostredníctvom e-shopu	Počet PJ s nedostatkom	Počet druhov	Celková hodnota druhov / €
zakázané technické prostriedky a zariadenia v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z.	2	9	8732,4

Pri 10 druhoch v celkovej hodnote 9337,4 € uložili inšpektori SOI kontrolovanej osobe opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole“) v termíne – ihneď, vykonať opatrenia zamedzujúce ďalšie uvádzanie, sprístupňovanie na trhu SR alebo ďalšiu ponuku zakázaných technických prostriedkov a zariadení.

Kontrola zvláštnych výstražných svietidiel a znamení

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť podmienky predaja zvláštnych výstražných svietidiel a znamení, ktoré môžu byť predávané výhradne osobám disponujúcim oprávnením prevádzkovať vozidlá, ktoré sú vybavené zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych výstražných svetiel alebo zvláštnych výstražných znamení v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z..

Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať zvláštne výstražné svietidlá a znamenia, iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. používať v 9 PJ pri 49 druhoch takýchto výrobkov v celkovej hodnote 3224,19 €.

V jednom prípade bol kontrolovaný subjekt v postavení dovozcu a vo všetkých ostatných prípadoch bol kontrolovaný subjekt v postavení distribútora a predajcu. Z celkového počtu 49 druhov takýchto výrobkov, bolo v ponuke pre spotrebiteľa prostredníctvom internetového obchodu 1 kontrolovanej osoby 36 druhov zvláštnych výstražných svietidiel v celkovej hodnote 2723 €, čo predstavuje 73,5 % z celkového počtu nedostatkov z kontroly zvláštnych výstražných svietidiel a znamení.

Tabuľka č. 2 - Stručný prehľad výsledkov kontrolnej akcie:

Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať fyzicky v PJ	Počet PJ s nedostatkom	Počet druhov	Celková hodnota druhov / €
zvláštne výstražné svietidlá a výstražné znamenia v zmysle § 23b ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.	6	9	301,19
Porušenie zákazu uvádzať na trh SR, sprístupniť na trhu SR alebo ponúkať prostredníctvom e-shopu	Počet PJ s nedostatkom	Počet druhov	Celková hodnota druhov / €
zvláštne výstražné svietidlá a výstražné znamenia v zmysle § 23b ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.	3	40	2923

Vo všetkých 9 kontrolovaných PJ bol vykonaný kontrolný nákup, do ktorého boli požadované a predávajúcim odpredané zvláštne výstražné svietidlá a znamenia, pričom ani v jednom prípade predávajúci nepožiadali inšpektorov SOI konajúcich pod utajenou identitou v zmysle § 5 ods. 6 písm. i) zákona o štátnej kontrole o predloženie dokladu oprávňujúceho na používanie zvláštnych výstražných svietidiel a znamení.

Pri 49 druhoch v celkovej hodnote 3224,19 € uložili inšpektori SOI kontrolovanej osobe opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o štátnej kontrole v termíne – ihneď, vykonať opatrenia zamedzujúce ďalšie uvádzanie, sprístupňovanie na trhu SR alebo ďalšiu ponuku zvláštnych výstražných svietidiel modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštnych výstražných znamení, iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. používať.

Iné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

Súčasťou kontrolnej akcie bola aj kontrola dodržiavania podmienok predaja vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých výsledky sú uvedené v tabuľke č. 3.

Z celkového počtu prekontrolovaných PJ v rámci kontrolnej akcie, inšpektori SOI zistili porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako je zákon č. 725/2004 Z. z. v 32 PJ, čo predstavuje 30,2 % z celkového počtu prekontrolovaných PJ.

Tabuľka č. 3 - Iné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

Zistenia - porušenie všeobecne záväzných povinností	Počet kontrolovaných PJ celkom	Počet kontrolovaných PJ s nedostatkom
	106	32
- označenie PJ		1 PJ
- reklamačný poriadok		14 PJ
- vydávanie dokladu o kúpe		1 PJ
- úplnosť dokladu o kúpe		2 PJ
- zákaz fajčiť		7 PJ
- chýbajúci oznam o ARS		15 PJ
- chýbajúce označenie zamestnancov		6 PJ
- neplatné/chýbajúce meradlá		3 PJ

Z dôvodu zistenia iných nedostatkov vyplývajúcich z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým porušení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), boli vo všetkých 32 PJ uložené opatrenia na zabezpečenia odstránenia zistených nedostatkov.

Záver

SOI ako orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov v zmysle §101a zákona č. 725/2004 Z. z. uskutočnila v septembri roku 2017 prvú celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na preverenie dodržiavania zákazov v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z..

Používanie zakázaných technických prostriedkov a zariadení znemožňujú odhalenie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Taktiež používanie zvláštnych výstražných svietidiel a znamení neoprávnenými osobami, a používanie zakázaných technických prostriedkov a zariadení predstavujú riziko pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách a bezpečnosť cestujúcich.

Kontrolná akcia poukázala na to, že v 12 kontrolovaných PJ došlo k porušeniu zákazu uviesť, sprístupniť alebo ponúkať na trhu SR zakázané technické prostriedky a zariadenia, alebo zvláštne výstražné svietidlá a znamenia v zmysle § 23b ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z..

Zarážajúcim výsledkom sú aj zistenia z oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov, nad ktorými SOI vykonáva dohľad. Inšpektori SOI zistili, že až v 32 PJ došlo k porušeniu platnej legislatívy SR mimo zákona č. 725/2004 Z. z., predovšetkým zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane nefajčiarov. Uvedené negatívne zistenia sú následkom toho, že SOI je orgánom dohľadu nad plnením povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich zo zákona č. 725/2004 Z. z. od 1.1.2016. Hospodárske subjekty v automobilovom sektore do tejto doby neboli zo strany SOI kontrolované.

Na základe vyššie uvedených skutočností bude SOI aj v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť na dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich zo zákona č. 725/2004 Z. z..

Príloha č. 1

Príklad prenosného antiradaru:



Príklad pevného antiradaru:



Príklad laserovej rušičky:



Príklad kompletnej sady:



Príklad spreju slúžiaceho na znemožnenie fotografického zachytenia údajov uvedených na EČV:



Príklady zvláštnych výstražných svietidiel:



Príklady zvláštnych výstražných znamení:

